

Barquisimeto, 28 de Noviembre de 2022.

## INFORME TÉCNICO

El día 24 de Noviembre de 2022 se recibió 1 Turbo a nombre de **INVERSIONES OCCIDENTE 2020 C.A (HS24055)**. Con las siguientes características:

**P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 207240092**

**Placa:**

Luego de una revisión exhaustiva en el turbo, en las partes internas se determinó que:  
**Presenta desgaste en eje, anillos, plato de juego axial. Se requiere cambio de cartucho. Turbo No operativo.**

En conclusión, se recomienda la sustitución completa de cartucho.

  
ANNA GATTI  
COORDINADOR DE TALLER

**Evidencias fotográficas:**

P/N: 115090004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 207240092



ANNA GATTI  
COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251-2374911/0426-5544720

E-mail: [servicios@dieseline.com.ve](mailto:servicios@dieseline.com.ve) Instagram: @dieselinevzla