

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1861

Página 1 de 1

Fecha: 26/12/2022

Hora: 11:42 am

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia :

Emisión : 26/12/2022 11:32:21 Prometido : 26/12/2022 19:32:13

Cliente : ARGENIS JOSE POLANCO VELARDE Ced/Rif : V-14734718

Tlfs.: MOV (0412) 7613865

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASEXPD914107 Carrocería: LS5A2ASEXPD914107 Motor: N3CT515869 Placa: AC256FL

Kmts.: 4643 Fecha Venta: 31/10/2022 Color: AZUL Año: 2023 Chasis: LS5A2ASEXPD914107

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tlfs.: OFI () 0424-5321072

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente -

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN BO-025-2022

*Estado del vehículo:*

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MACACINT	Bueno	0.00



OBSERVACIONES: GARANTIA CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN BO-025-2022 4643

*Wilgodelina Sánchez*  
Asesor de Servicio o Garantía

*Argenis Polanco*  
Aprobado por el cliente