



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
A32DE3S
TACHIRA

HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN:LSCBBZ2T4MG612669

Trademark: CHANA

Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3120kg Seats: 5

Manufacturing date: 2020-10-10



The central digital display is illuminated in white. At the top, there are four icons: a square, a car, a triangle, and a gear. Below these icons, the text "Door open" is displayed above a graphic of a car with its driver-side door open. At the bottom of the display, the text "ODO 85530 km" is shown.



ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1194

NUMA ANTONIO BOSCH

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 21/10/2022 08:41:01 Prometido : 26/10/2022 10:00:00

Cliente : JOSE ALEXANDER YEPEZ Ced/Rif : V-17873008

Tifs.: MOV (0414) 3500781

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T4MG612669 Motor: 15-35091733 Placa: A32DE3S

Kmts.: 85530 Fecha Venta: 01/01/2021 Color: BLANCO Año: 2021


Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1,00
REP	3541100RAA	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1,00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	14231000025	REFRIGERANTE ROJO GALON	3,00
REP	1002070RAAB	ROCIADOR DE CILINDRO F70	1,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) CHANGAN F70	1,00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL CHANGAN F70	1,00
REP	000614	ACEITE MOTOR RIMULA R4 15W40 LITRO	5,50
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	1002032RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
T.O.T.			
TOT	TOT0024	MANT.CULATA,LAVADO QUIMICO AL BLOCK CULATA,CAMBIO SELLOS	1,00
Paquete			
		P0008 - MANO DE OBRA MOTOR POR ANILLOS	1,00
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0,70
MO	P20101004	PISTÓN	7,70
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,80
MO	P20101016	CIGUEÑAL	7,70
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00
MO	P20101038	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0,70
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1,00
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,40
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,70
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,10
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,20

Percepción del Cliente

VEHICULO CUESTA PARA ENCENDER MOTOR GIRA SIN FUERZA
VEHICULO PRESENTA CONSUMO DE ACEITE




R - RAYADO



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente





A

JE4D25Q5A

★15-35091733★























