

**ANDINA MOTOR'S, C.A**  
**SERVICIO**

**FECHA:** 14-2-2023

**FORMULA PARA DIAGNOSTICO DE INYECTORES**

**CLIENTE:** RODOLFO LUIS CALDERA  
**VIN:** LSCBBZ2T4MG696900

CIL 1	CIL 2	CIL 3	CIL 4
100	60	80	100

VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO
60	100

**REGLA DE TRES** 60,00

<b>RESULTADO</b>	-40,00
------------------	--------

**NOTA:** AMERITA REEMPLAZO DE LOS 4 INYECTORES

