

Barquisimeto, 03 de Febrero de 2023.

## INFORME TÉCNICO

El día 31 de Enero de 2023 se recibió 1 Turbo a nombre de **INVERSIONES OCCIDENTE 2020 C.A (HS24293)**. Con las siguientes características:

**P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 20C050197**  
**Placa: A60AU3T**

Luego de una revisión exhaustiva en el turbo, en las partes internas se determinó que:  
**Presenta desgaste en el eje, produciendo mucho juego radial y desgaste de bocinas.**

En conclusión, se recomienda la sustitución completa de cartucho.

  
ANNA GATTI  
COORDINADOR DE TALLER

Evidencias fotográficas:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 20C050197

Placa: A60AU3T



  
ANNA GATTI

COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251-2374911/0426-5544720

E-mail: [servicios@dieseline.com.ve](mailto:servicios@dieseline.com.ve) Instagram: @dieselinevzla

Evidencias fotográficas:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 20C050197

Placa: A60AU3T



ANNA GATTI  
COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251-2374911/0426-5544720

E-mail: [servicios@dieseline.com.ve](mailto:servicios@dieseline.com.ve) Instagram: @dieselinevzla