

Barquisimeto, 26 de Enero de 2023.

INFORME TÉCNICO

El día 31 de Enero de 2023 se recibió 1 Turbo a nombre de **INVERSIONES OCCIDENTE 2020 C.A (HS24270)**. Con las siguientes características:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 209110023

Placa:

Luego de una revisión exhaustiva en el turbo, en las partes internas se determinó que: **Presenta desgaste en sellos internos (O ring) en plato y bocina, eje rayado por falta de lubricación.**

En conclusión, se recomienda la sustitución completa de cartucho.


ANNA GATTI

COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251-2374911/0426-5544720

E-mail: servicios@dieseline.com.ve Instagram: @dieselinevzla

Evidencias fotográficas:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 209110023

Placa: A72DP8M



ANNA GATTI
COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251-2374911/0426-5544720

E-mail: servicios@dieseline.com.ve Instagram: @dieselinevzla

Evidencias fotográficas:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 209110023

Placa: A72DP8M



ANNA GATTI
COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251-2374911/0426-5544720

E-mail: servicios@dieseline.com.ve Instagram: @dieselinevzla