

HONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1413

Procedencia :

Emisión : 09/01/2023 08:55:17 Prometido : 09/01/2023 16:55:12

Cliente : CARLOS GUTIERREZ VARGAS Ced/Rif : V-7630691

Modelo : F704X4 - KAICENE F704X4

Matrícula : LSCBBZ2T8NG602356 Motor: 15-36031360 Placa: A08CS7D

Dirección : 8535 Fecha Venta: 06/06/2022 Color: GRIS Año: 2022 Chasis: LSCBBZ2T8NG602356

Revisor : SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ

Tlfs.:

Tlfs.: MOV (0414) 360188
0412-23935


Página 1 de
Fecha: 09/01/2023
Hora : 08:43 am
SULEYKA DEL CARMEN


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente -
PROGRAMACION DE PCM

Revisor remaches faltantes del lado trasero del conductor (

golpes lado ~~izquierdo~~ ^{Derecho} puerta trasera
chapaleta del lado trasero del conductor.
(izquierdo).


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente