

UNIDAD INGRESA AL TALLER CLIENTE INDICA QUE NO FUNCIONA LA 4X4

*SE REEMPLAZA SENSORES ABS RUEDAS TRASERAS AMBOS LADOS

*SE PROBO CON MOTOR ACTUADOR 4X4 , MODULO DE 4X4, Y PERILLA SELECTORA DE 4X4 Y ESTOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE

*SE SOLICITA APOYO TECNICO A JONATHAN MAYORA EL MISMO NOS ENVIA EL DIAGRAMA ELECTRICO DEL RAMAL DEL 4X4 PARA VERIFICAR QUE ESTEN LOS CONECTORES EN SU POSICION CORRECTA

*SE REALIZA REVISION REPARANDO RAMAL ELECTRICO DEL MOTOR ACTUADOR Y AJUSTANDO PINES DEL CONECTOR DE ESTA FORMA ACTIVA LA 4X4 PERO AL PISAR EL PEDAL DEL EMBRAGUE DE DESACTIVA

SE SOLICITO ASISTENCIA VIA TELEFONICA A JOSMIR AGUILAR Y EL MISMO RECOMIENDA :

*REVISAR CON ESCANER SI HAY CODIGOS DE FALLA DE ABS = NO PRESENTA Y SE REVISAN TODOS LOS MODULOS Y NO PRESENTA CODIGO DE FALLA

POR TAL MOTIVO SE SOLICITA ASISTENCIA TECNICA EN SITIO PARA SOLVENTAR LA FALLA, YA QUE LA UNIDAD ESTA PARALIZADA DESDE HACIA VARIOS MESES EN TALLER 6/11/2023