

15460
INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2366

Página 1 de 1

Fecha 11/02/2023

Hora 08:56 am

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia : Cliente

Emisión : 11/02/2023 08:50:49 Prometido : 11/02/2023 16:50:43

Cliente : NELSON GUSTAVO GIMENEZ ENCINOZA Ced/Rif : V-16323152

Tifs.: MOV (0424) 5333565

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE9ND919425 Carrocería: LS5A2ASE9ND919425 Motor: M3CT534631 Placa: AB389UR

Kmts.: 9845 Fecha Venta: 31/08/2022 Color: NEGRO Año: 2022 Chasis: LS5A2ASE9ND919425

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: OFI () 0424-5321072


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Mano de Obra			
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA	0.40
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA	0.30

Percepción del Cliente -

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00



OBSERVACIONES: GARANTIA CALIBRACION DE BUJIAS

Wilgosdelina
Asesor de Servicio o Garantía

Nelson
Aprobado por el cliente