

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1680

Página 1 de 1

Fecha: 02/03/2023

Hora: 08:16 am

SULEYKA DEL CARMEN

Procedencia :

Emisión : 02/03/2023 08:25:15 Prometido : 02/03/2023 16:25:12

Cliente : INVERSIONES AVICOLAS, C.A Ced/Rif : J-29403828-0

Tifs.: MOV (0412) 4744801 ,MOV (0261) 4002000

Modelo : CS15 - CAMIONETA SPORT WAGON, A/A 5 PUESTOS, MOTOR 4 CILINDROS

Carrocería: LS5A3DSEXP910766 Motor: N3CV502577 Placa: AC079AR

Kmts.: 15075 Fecha Venta: 10/10/2022 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LS5A3DSEXP910766


Asesor : KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

UNIDAD SE LE HUMEDECE EL FARO DELANTERO IZQUIERDO AL MOMENTO DE SER LAVADA



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00


BATERIA

Asesor de Servicio/Garantía

Aprobado por el cliente







CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD
VIN: LS5A3DSEXP0910766
Trademark Changan
Model SC7159ADR5
Engine Model JL473QF Net power 74.5kW
Piston displacement 1480mL
Total mass 1610kg
Manufacture date 2022-05-06 Seats 5

 **WARNING
ATTENTION**

SRS SIDE AIRBAG

