

**SOLICITUD DE REPUESTO MOTOR AGROMAX A04A01R**

3 mensajes

**GERENCIA POSTVENTA** <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

29 de marzo de 2023, 08:58

Para: Jonatan Mayora &lt;representante16apbgrou.p.vzla@gmail.com&gt;

CC: RICHARD CAMEJO &lt;richardcamejo.changanvzla@gmail.com&gt;, dorianny castilloutria &lt;garantiachangan2vzla@gmail.com&gt;, MORELBA

CRESPO &lt;garantiaschangan1vzla@gmail.com&gt;, Maria Alejandra Soto Coronel &lt;gtegeneral.changanautobqto@gmail.com&gt;,

WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO &lt;analistagarantia.changanbqto@gmail.com&gt;, MICHEL RODRIGUEZ

&lt;asesorservicio2.changanbqto@gmail.com&gt;, Monica Gutierrez &lt;asesorservicio.changanbqto@gmail.com&gt;

Buenos días anexo listado de piezas y fotos para reparacion de motor de vehículo a nombre de Agromax, placa A04A01R:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigueñal
- 1 Conjunto trasera de cigueñal
- 1 Bomba de aceite
- 1 Bomba de vacio
- 1 Rociador de aceite
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- Chequear cámara

**NO CUBIERTO POR GARANTÍA**

- 1 Kit de tiempo
- Mantenimiento del tanque de combustible
- 1 Filtro de aire de motor
- 1 Filtro primario
- 1 Filtro secundario
- Chequear inyectores
- 1 Kit de embrague
- Rectificar volante

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos  
Gerente de Servicio

El mar, 28 mar 2023 a las 11:50, Jonatan Mayora (<[represservicio2@apbgroup.net](mailto:represservicio2@apbgroup.net)>) escribió:

Buenas tardes...

Cuando ya tengas el listado de piezas nos lo haces llegar

--

Saludos Cordiales

<p><b>Jonatan E. Mayora M.</b> <i>Representante de Servicio</i></p> <p> <b>CHANGAN AUTO</b>  <b>FOTON</b></p>	<p> +58 (412) 034.96.73</p> <p> <a href="mailto:represservicio2@apbgroup.net">represservicio2@apbgroup.net</a></p> <p> <a href="http://www.changanvzla.com">www.changanvzla.com</a> <a href="http://www.fotonvzla.com">www.fotonvzla.com</a></p>	 <b>APB</b> G R O U P
---	---	--

**De:** GERENCIA POSTVENTA <[gtepostventa.changanbqto@gmail.com](mailto:gtepostventa.changanbqto@gmail.com)>

**Enviado:** martes, 28 de marzo de 2023 10:55

**Para:** Jonatan Mayora <[representante16apbgroup.vzla@gmail.com](mailto:representante16apbgroup.vzla@gmail.com)>; RICHARD CAMEJO <[richardcamejo.changanvzla@gmail.com](mailto:richardcamejo.changanvzla@gmail.com)>; dorianny castilloutria <[garantiachangan2vzla@gmail.com](mailto:garantiachangan2vzla@gmail.com)>; MORELBA CRESPO <[garantiaschangan1vzla@gmail.com](mailto:garantiaschangan1vzla@gmail.com)>

**Cc:** Maria Alejandra Soto Coronel <[gtegeneral.changanautobqto@gmail.com](mailto:gtegeneral.changanautobqto@gmail.com)>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <[analistagarantia.changanbqto@gmail.com](mailto:analistagarantia.changanbqto@gmail.com)>; MICHEL RODRIGUEZ <[asesorservicio2.changanbqto@gmail.com](mailto:asesorservicio2.changanbqto@gmail.com)>; Monica Gutierrez <[asesorservicio.changanbqto@gmail.com](mailto:asesorservicio.changanbqto@gmail.com)>

**Asunto:** RFG PARA DESARMAR MOTOR AGROMAX A04A01R

Buen dia anexo RFG para reparacion de motor de vehiculo a nombre de Agromax, en cuanto se desarme el motor se envia solicitud de piezas requeridas, por presentar bajas compresiones y ser una negociacion interna, fue autorizado desmontar el motor

Saludos.,

---


## 20 archivos adjuntos



IMG-20230224-WA0006.jpg  
85K



**IMG-20230224-WA0007.jpg**  
76K



**IMG-20230303-WA0144(1).jpg**  
43K



**IMG-20230303-WA0147(1).jpg**  
78K



**IMG-20230303-WA0147.jpg**  
78K




**IMG-20230303-WA0148(1).jpg**  
40K




**IMG-20230303-WA0148.jpg**  
40K



**IMG-20230329-WA0003.jpg**  
45K



**IMG-20230329-WA0004.jpg**  
54K



**IMG-20230329-WA0005.jpg**  
52K



**IMG-20230329-WA0006.jpg**  
55K



**IMG-20230329-WA0007.jpg**  
51K



**IMG-20230329-WA0008.jpg**  
50K



**IMG-20230329-WA0009.jpg**  
48K



**IMG-20230329-WA0010.jpg**  
48K



**IMG-20230329-WA0033.jpg**  
88K



**IMG-20230329-WA0034.jpg**  
80K



**IMG-20230329-WA0035.jpg**  
69K



**IMG-20230329-WA0036.jpg**  
44K



**IMG-20230329-WA0037.jpg**  
141K

---

**GERENCIA POSTVENTA** <gtepostventa.changanbqto@gmail.com> 29 de marzo de 2023, 10:04  
Para: Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>  
CC: RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>

Buen dia se anexa foto del estado en que se encuentra el cigüeñal, no fue anexada en el correo anterior.

Saludos.,

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

- 1 Silicon
- 1 Cigüeñal

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

---


**23 archivos adjuntos**



**IMG-20230224-WA0006.jpg**  
85K



**IMG-20230224-WA0007.jpg**  
76K



**IMG-20230303-WA0144(1).jpg**  
43K



**IMG-20230303-WA0147(1).jpg**  
78K



**IMG-20230303-WA0147.jpg**  
78K



**IMG-20230303-WA0148(1).jpg**  
40K




**IMG-20230303-WA0148.jpg**  
40K





**IMG-20230329-WA0003.jpg**  
45K



**IMG-20230329-WA0004.jpg**  
54K




**IMG-20230329-WA0005.jpg**  
52K



**IMG-20230329-WA0006.jpg**  
55K



**IMG-20230329-WA0007.jpg**  
51K

 **IMG-20230329-WA0008.jpg**  
50K



**IMG-20230329-WA0009.jpg**  
48K



**IMG-20230329-WA0010.jpg**  
48K



**IMG-20230329-WA0033.jpg**  
88K



**IMG-20230329-WA0034.jpg**  
80K



**IMG-20230329-WA0035.jpg**  
69K



**IMG-20230329-WA0036.jpg**  
44K



**IMG-20230329-WA0037.jpg**  
141K



**IMG-20230329-WA0053.jpg**  
35K



**IMG-20230329-WA0054.jpg**  
31K



**IMG-20230329-WA0055.jpg**  
27K



9 de abril de 2023, 11:42

**Jonatan Mayora** <represservicio2@apbgroup.net>

Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>  
CC: RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>

Buen día Gabriela

Se aprueba por garantía los siguientes repuestos sin el 10% de manejo

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada (Solo las conchas)
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigueñal
- 1 Conjunto trasera de cigueñal
- 1 Bomba de aceite
- 1 Bomba de vacío
- 1 Rociador de aceite
- 1 Silicon
- 1 Cigueñal
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- Chequear cámara

En el caso del cigueñal si fue el que se chequeó in situ que Devis estaba reparando y que se aprecian rayaduras profundas sensible al tacto verificadas in situ se aprueba sus sustiución

Los TOT relacionados así como la MO debe ser cancelada por el cliente. Es fundamental anexar los cupones de mttto. del cliente

--

Saludos Cordiales

**Jonatan E. Mayora M.**  
*Representante de Servicio*

+58 (412) 034.96.73  
represservicio2@apbgroup.net  
www.changanvzla.com  
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO  
FOTON

APB GROUP

**De:** GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

**Enviado:** miércoles, 29 de marzo de 2023 10:04

**Para:** Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>

**Cc:** RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>; dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>;

MORELBA CRESPO <[garantiaschangan1vzla@gmail.com](mailto:garantiaschangan1vzla@gmail.com)>; Maria Alejandra Soto Coronel <[gtegeneral.changanautobqto@gmail.com](mailto:gtegeneral.changanautobqto@gmail.com)>; Monica Gutierrez <[asesorservicio.changanbqto@gmail.com](mailto:asesorservicio.changanbqto@gmail.com)>; MICHEL RODRIGUEZ <[asesorservicio2.changanbqto@gmail.com](mailto:asesorservicio2.changanbqto@gmail.com)>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <[analistagarantia.changanbqto@gmail.com](mailto:analistagarantia.changanbqto@gmail.com)>  
**Asunto:** Fwd: SOLICITUD DE REPUESTO MOTOR AGROMAX A04A01R

[Texto citado oculto]