

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CAMIONETA SPORT WAGON, A/A 5 PUESTOS, MOTOR 4 CILINDROS Año: 2023

Placa: AC079AR Carrocería: LS5A3DSEXP910766

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	1876	OK	03/04/2023		23.447	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: CALIBRACION DE BUJIAS					Correc.:	
					0,00	
MECANICA	1825	OK	28/03/2023		23.447	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REVISAR UNIDAD PRESENTA: UZ DE CONTROL DE ATRACCION ENCENDIDA EN TERCERA SE QUEDA, AL BAJAR LA REVOLUCIONES VUELVE A NORMALIZAR					Correc.:	
REVISION GENERAL					0,00	
MECANICA	1712	OK	07/03/2023	07/03/2023	20.266	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE 20.000 KM					Correc.:	
MO	005		ENTONACION MAYOR- CS15		8,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0003		LAVADO Y GAMUZA		0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0016		REVISION DE LOS 20.000 KMS		3,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0102		COLOCACION DE ESCANER		1,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0122		SEVICIO FARO DELANTERO		2,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	24579		REEMPLAZO FILTRO CABINA A/C POLEN		1,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MECANICA	1698	OK	06/03/2023	07/03/2023	20.266	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE 20.000 KM REVISAR FARO PARA REPARAR					Correc.:	
REVISAR UNIDAD AL MOMENTO DE QUERER SUBIR LA VELOCIDAD NO QUIERE AVANZAR LLEGA HASTA 70 KM						
REP	15284		LIMPIA CARBURADOR SQ		2,00	Cliente
REP	5305438		ACEITE DE MOTOR 5W-30		4,00	Cliente
REP	3707010-H01		BUJIA ALSVIN / CS15		4,00	Cliente
REP	1109190-BE01		FILTRO DE AIRE DE MOTOR CS15		1,00	Cliente
REP	1117100-BE01		FILTRO COMBUSTIBLE CHANGAN CS15		1,00	Cliente
REP	8119030-B101		FILTRO AIRE ACONDICIONADO CS15 POLEN		1,00	Cliente
REP	1012010-H01-AB		FILTRO ACEITE MOTOR ALSVIN		1,00	Cliente
MECANICA	1680	OK	02/03/2023		15.075	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: UNIDAD SE LE HUMEDECE EL FARO DELANTERO IZQUIERDO AL MOMENTO DE SER LAVADA					Correc.:	
					0,00	
MECANICA	1543	OK	31/01/2023	31/01/2023	15.075	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 15.000 KM					Correc.:	
REP	5305438		ACEITE DE MOTOR 5W-30		4,00	Cliente
REP	1012010-H01-AB		FILTRO ACEITE MOTOR ALSVIN		1,00	Cliente
MO	0104		MANTENIMIENTO 15.000 KM		3,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MECANICA	1367	OK	26/12/2022	28/12/2022	9.819	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM					Correc.:	
REP	5305438		ACEITE DE MOTOR 5W-30		4,00	Cliente
REP	1012010-H01-AB		FILTRO ACEITE MOTOR ALSVIN		1,00	Cliente

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CAMIONETA SPORT WAGON, A/A 5 PUESTOS, MOTOR 4 CILINDROS Año: 2023

Placa: AC079AR Carrocería: LS5A3DSEXP910766

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	1367	OK	26/12/2022	28/12/2022	9.819	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM						Correc.:
MO	0014	REVISION DE LOS 10.000 KMS			3,00	Cliente HENRY RICO
MECANICA	1266	OK	29/11/2022	29/11/2022	5.548	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE 5.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO						Correc.:
REP	5305438	ACEITE DE MOTOR 5W-30			4,00	Cliente
REP	1012010-H01-AB	FILTRO ACEITE MOTOR ALSVIN			1,00	Cliente
MO	00070	MANTENIMIENTO 5.000 KM			3,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MECANICA	1103	OK	20/10/2022	21/10/2022	1.536	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 1.000 KM						Correc.:
MO	0005	REVISION DE LOS 1.000 KMS			1,00	Exonerado HENRY RICO
MECANICA	1018	OK	29/09/2022	30/09/2022	129	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: INSTALACION DE GPS						Correc.:
REP	F-002	FUSIBLE TIPO MUELLA DE 40 AMP			2,00	Cliente
REP	010252	TEIPE			1,00	Cliente
REP	010253	TERMINALES			1,00	Cliente
MO	GPS	INSTALACION DE GPS			2,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY