

Barquisimeto, 05 de Septiembre de 2022.

INFORME TÉCNICO

El día 05 de Septiembre de 2022 se recibió 1 Turbo a nombre de **INVERSIONES OCCIDENTE 2020 C.A (HS 23661)**. Con las siguientes características:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 207240089

Luego de una revisión exhaustiva en el turbo, en las partes internas como lo son: eje, anillos, bocina, plato, trompo se determina que presentan daños en su totalidad y bote de aceite en el anillo de admisión.

En conclusión, se recomienda la sustitución completa de cartucho.


ANNA GATTI
COORDINADOR DE TALLER

Evidencias fotográficas:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 207240089

