

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A24AC8X Carrocería: LSCBBZ2T4NG602421

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2169	OK	25/05/2023		34.588	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISAR UNIDAD LLEGO EN GRUA NO ENCIENDE					Correc.:	
REP	01257	SILICON GRIS			1,00	Garantía Planta
REP	000002	ACEITE SHELL RIMULA R5 E 10W-40 SINTETICO			7,00	Garantía Planta
REP	R-12008	REFRIGERANTE ROJO LMV GALON			1,00	Garantía Planta
REP	1000000RAA	JGO DE EMPAQUE COMPLETO CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70			8,00	Garantía Planta
REP	1005013RAA	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70			1,00	Garantía Planta
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70			1,00	Garantía Planta
REP	1005260RAA	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70			3,00	Garantía Planta
REP	1011100RAA	BOMBA ACEITE CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70			4,00	Garantía Planta
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
REP	J1005201RAA	JGO CONCHAS BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANC			1,00	Garantía Planta
REP	PJ201005-0101	JGO ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F			1,00	Garantía Planta
TOT	TAPA033	SERVICIO TAPA DE COMPRESION			1,00	Garantía Planta
MECANICA	1905	OK	10/04/2023	25/05/2023	34.588	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISAR UNIDAD LLEGO EN GRUA					Correc.:	0,00
MECANICA	1775	OK	17/03/2023	24/03/2023	33.039	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REEMPLAZAR BATERIA					Correc.:	
REP	T-1050	TIRRAP 1050 NEGRO			4,00	Cliente
REP	BAT-27001	BATERIA DURACELL 27-1200			1,00	Cliente
MO	20104038	REEMPLAZO DE BATERIA			1,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MECANICA	1702	OK	06/03/2023	21/03/2023	30.013	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: PROGRAMACION DE PCM					Correc.:	
MO	CH56	COLOCACION DEL ESCANER PARA ACTUALIZACION I			0,70	Garantía Planta RICARDO PAUL MONTIEL RAMIRE
MO	600001	MEDIR LA PRESION DE COMPRESION DEL MOTOR			1,49	Garantía Planta JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	P20101168	DESMONTAR Y MONTAR VALVULA EGR			1,49	Garantía Planta JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	P20101201	DESMONTAR, PERFORAR Y MONTAR FILTRO DE PAR			1,49	Garantía Planta JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MECANICA	1660	OK	28/02/2023	02/03/2023	30.013	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 30.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES REEMPLAZO FILTRO DE AIRE REEMPLAZO FILTRO POLEN SERVICIO A LA PCV SERVICIO AL SISTEMA EGR, DPF, ADMISION E INTERCOOLER					Correc.:	
REP	019	LIQUIDO REMOVEDOR SISTEMA ADMISION EGR DPF			3,00	Cliente
REP	15284	LIMPIA CARBURADOR SQ			1,00	Cliente
REP	51342	FILTRO ACEITE WIX CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	000002	ACEITE SHELL RIMULA R5 E 10W-40 SINTETICO			6,00	Cliente

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A24AC8X Carrocería: LSCBBZ2T4NG602421

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	1660	OK	28/02/2023	02/03/2023	30.013	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.:	REV, MANTENIMIENTO DE 30.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES REEMPLAZO FILTRO DE AIRE REEMPLAZO FILTRO POLEN SERVICIO A LA PCV SERVICIO AL SISTEMA EGR, DPF, ADMISION E INTERCOOLER				Correc.:	
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
MO	0003		LAVADO Y GAMUZA		0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0006		COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)		3,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0023		SERVICIO A VALVULA PCV		2,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0042		REVISION DE LOS 30.000 KMS		5,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0049		GRADUACION DE FRENOS TRASEROS		2,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0074		SERV.SIST.INTERCOLER, ADMISION,DPF,EGR,MULTIPI		20,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MECANICA	1456	OK	16/01/2023	16/01/2023	25.226	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.:	REV, MANTENIMEINTO DE 25.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES REEMPLAZO A LA VALVULA PCV				Correc.:	
REP	4000014		FILTRO DE ACEITE		1,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
REP	WL1040SS		ACEITE 10W40 SEMI SINTETICO WOLF		6,00	Cliente
REP	1014200ANA		VALVULA PCV CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01		FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	0006		COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)		3,00	Cliente HENRY RICO
MO	0007		REVISION DE 25,000 KMTS		5,00	Cliente HENRY RICO
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente HENRY RICO
MO	05289		REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		1,00	Cliente HENRY RICO
MO	18456		REEMPLAZO DE PCV		2,00	Cliente HENRY RICO
MECANICA	1230	OK	21/11/2022	21/11/2022	20.367	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.:	REV. MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE UNIDAD MANTIENE 2 LUCES ENCENDIDAS EN EL TABLERO				Correc.:	
REP	15284		LIMPIA CARBURADOR SQ		1,00	Cliente
REP	33472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F		1,00	Cliente
REP	4000014		FILTRO DE ACEITE		1,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	10DIESEL0010		ACEITE DIESEL		6,00	Cliente
REP	8119030-BU02		FILTRO AIRE ACONDICIONADO CHANGAN F70 (POLEN		1,00	Cliente

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A24AC8X Carrocería: LSCBBZ2T4NG602421

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	1230	OK	21/11/2022	21/11/2022	20.367	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE UNIDAD MANTIENE 2 LUCES ENCENDIDAS EN EL TABLERO						
Correc.:						
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Ciente
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Ciente JAVIER GONZALEZ
MO	0006	COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)			3,00	Ciente HENRY RICO
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Ciente HENRY RICO
MO	0016	REVISION DE LOS 20.000 KMS			5,00	Ciente HENRY RICO
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Ciente HENRY RICO
MO	0080	REEMPLAZO DE FILTRO CABINA A/C			2,00	Ciente HENRY RICO
MO	05289	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE			1,00	Ciente HENRY RICO
MECANICA	1046	OK	04/10/2022	07/11/2022	15.965	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 15.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES						
Correc.:						
REP	019	LIQUIDO REMOVEDOR SISTEMA ADMISION EGR DPF			1,00	Ciente
REP	15284	LIMPIA CARBURADOR SQ			1,00	Ciente
REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F			1,00	Ciente
REP	4000014	FILTRO DE ACEITE			1,00	Ciente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Ciente
REP	10DIESEL0010	ACEITE DIESEL			6,00	Ciente
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Ciente JAVIER GONZALEZ
MO	0006	COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)			3,00	Ciente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Ciente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Ciente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0038	REVISION DE LOS 15.000 KMS			5,00	Ciente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0074	SERV.SIST.INTERCOLER, ADMISION,DPF,EGR,MULTIPI			20,00	Ciente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MECANICA	834	OK	03/08/2022	04/08/2022	10.308	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE SERVICIO A LA PCV						
Correc.:						
CLIENTE INDICA QUE UNIDAD MANTIENE 2 LUCES ENCENDIDAS EN EL TABLERO SE REQUIERE REVISAR EL SISTEMA EGR						
REP	15284	LIMPIA CARBURADOR SQ			1,00	Ciente
REP	FS1251	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO FS1251			1,00	Ciente
REP	4000014	FILTRO DE ACEITE			1,00	Ciente
REP	10DIESEL0010	ACEITE DIESEL			6,00	Ciente
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Ciente JAVIER GONZALEZ
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Ciente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0014	REVISION DE LOS 10.000 KMS			5,00	Ciente RONALD AXER MARQUEZ MARQU

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A24AC8X Carrocería: LSCBBZ2T4NG602421

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	834	OK	03/08/2022	04/08/2022	10.308	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE SERVICIO A LA PCV						Correc.:
CLIENTE INDICA QUE UNIDAD MANTIENE 2 LUCES ENCENDIDAS EN EL TABLERO SE REQUIERE REVISAR EL SISTEMA EGR						
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MECANICA	625	OK	08/06/2022	08/06/2022	5.472	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 5.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FITRO						Correc.:
REP	4000014	FILTRO DE ACEITE			1,00	Cliente
REP	10DIESEL0010	ACEITE DIESEL			6,00	Cliente
MO	0002	REVISION DE LOS 5.000 KMS			5,00	Cliente MARIO TORRES
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ