

CALLE 20 ENTRE AV 15 Y 15A-1 LOCAL MILLENNIUM SECTOR CANCHANCHA
CHONGQINGCARS@GMAIL.COM
@CHANGANAUTOMARACAIBO
04246013926 / 04246883068

SERVICIO
Condición de Pago: Crédito

Emisión: 22/06/2023

FACTURA Nro. 1851

Vencimiento: 22/07/2023
Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.** CI/Rif: J-50025049-5
Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS
PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.
Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	13.513,50	13.513,50
MO	Mano de Obra	1,00	98,28	98,28
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 27,3000 según la tasa del BCV al 22-06-2023, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		498,60	Subtotal BS:	13.611,78
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		498,60	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	13.611,78
IVA 16,00% USD:		79,78	IVA 16,00% BS:	2.177,88
Total Neto Factura USD:		578,38	Total Neto Factura BS:	15.789,66

Son : QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE BS CON 66/100 CENTIMOS

FACTURA DE RECLAMO DE GARANTIA SRG 500000001849 SEGUN AUTORIZACION AG230622RMRV01892

CHONGQING CARS. CA
RIF J-50.334099



Empresa

chongqing cars ca.
J-50133409-9

Cliente

LITO MANSAL C.A. R.I.F. J-30496161-8 Avenida 3E No.80-26 Edif. MANSAL Centro Gráfico del Zulia, Planta Baja Maracaibo, Edo. Zulia-Venezuela Teléfono: 7915716-7938440-7920440. Cantidad de Formas Libres emitidas 1000
Fecha: 15-05-2023 Desde el No. de Control 00-0002001 Hasta el No. de Control 00-0003000. Autorizado según Providencia No. Seniat 04/00410 del 28 / 02 / 2008 - Región Zulia.

ORIGINAL



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A08CS4D		2022906-09	GANADERIA EL GIRASOL, C.A	J-30301610-3	50000001849
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2022	2023-06-16	29365		AG230622RMRV01892
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2TXNG602469	2023-06-22	S/D		0412-1001585	2023-06-22
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
CHONGQING CARS CA			CHCH010		S/D
Descripción de la Falla					
SE RECOMIENDA CAMBIAR EL TURBO YA QUE PODRIA OCACIONAR DAÑOS EN EL MOTOR					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1118300ANB	FACTURA ° 0000007423	R	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00	495.00	495.00
2	P20101133		M	TUBO DE RETORNO DE ACEITE DEL TURBOCOMPRESOR	0.30	12.00	03.60
SUMATORIA TOTAL							498.60

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: <i>[Signature]</i> FORMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio: <i>[Signature]</i> Gerente Repuestos: <i>[Signature]</i> Fecha de Registro en el Sistema: 2023-06-16 Gte./de Administración: <i>[Signature]</i>	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. CHONGQING CARS CA RIF: F504053410099	Total Mano de Obra: 03.60 Total Repuestos: 495.00 Total Otros Gastos: 00.00 Sub-Total: 498.60 Impuesto: 79.78 Total General: 578.38
---	---	--