



CHANGAN AUTO

A U T O
BENGLAUN C.A.
J-502181822

AV FRANCISCO DE MIRANDA LOCAL NRO S/N, PB
URB LOS PALOS GRANDES CARACAS (CHACAO)
MIRANDA ZONA POSTAL 1064
E-mail: auto.bengala@gmail.com

Nº DE CONTROL
00- 000564

FORMA LIBRE

Factura Nro.: 564

Fecha Emisión: 14/07/2023

Fecha Vencim.: 14/07/2023

Condic. Pago: CONTADO

Cliente: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

R.I.F.: J-50025049-5

Teléfonos:

Dirección: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE. NO

Descripción: SRG 1928/ FACT 7755/ A04BE5J

Moneda: US\$ **Tasa:28.45560**

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Neto
1601307-1	COLLARIN DE EMBRAGUE CHAMNGAN F70	1.00	UN	804.16	804.16
1601100ANB	PLATO DE EMBRAGUE CHANGAN F70	1.00	UN	5,693.97	5,693.97
1601200ANB	DISCO DE EMBRAGUE CHANGAN F70	1.00	UN	5,884.62	5,884.62
SER0000002	REPARACION POR GARANTIA	9.10	UN	682.93	6,214.66

Modelo: **HUNTER**

Placa: **A04BE5J**

Serial N.I.V.:

Kilometraje: **126**

Color:

Origen: N/Entrega 689

VIN:

TÉCNICO: **NO APLICA**

Sub-Total Bs.:	18,597.41	Sub-Total US\$:	653.55
Exento Bs:	0.00	Exento US\$:	0.00
I.V.A.:	2,975.59	I.V.A.:	104.56
Otros:	0.00	Otros:	0.00
Neto Bs:	21,573.00	Neto US\$:	758.12

GERENTE:

BENGLAUN C.A.
J-502181822

CLIENTE: _____

A los efectos previstos en el Art. 13 de la PA-0071 Nro. SNAT/2011/0071 se expresan los montos de la factura en Bs. considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de Bs./USD según Res. # 19-05-01 (Gaceta Oficial Nro. 41.624 02-05-2019)



Elaborado por: **IMPRESORA ANDI, C.A.** - RIF: J-30742291-2
Calle El Mamón # 80 - Campo Alegre - Maracay - Estado Aragua
Telf.: (0243) 235.11.38 - E-mail: impresora.andi@gmail.com

No. de Providencia **SENIAT/10/00146**
de fecha **06/02/2008**
Región Central

Cantidad: **5 Blocks**
Fecha de Elaboración:
19/05/2023

No. de Control desde el
Nº 00-000501 hasta el **Nº 00-000750**
Papel Bond - Original y dos copias

**ESTE DOCUMENTO
VA SIN TACHADURAS
NI ENMENDADURAS**

ORIGINAL-CLIENTE

Nota de Entrega: 689

Fecha Emisión: 26/06/2023

Fecha Entrega: 26/06/2023

Condic. Pago: CONTADO

Cliente: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

R.I.F.: J-50025049-5

Teléfonos:

Dirección: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE. NO

Descripción: GARANTIA HUNTER

Moneda: US\$

Tasa: **28.45560**

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Neto
1601307-1	COLLARIN DE EMBRAGUE CHAMNGAN F70	1.00	UN	804.15	804.16
1601100ANB	PLATO DE EMBRAGUE CHANGAN F70	1.00	UN	5,693.96	5,693.97
1601200ANB	DISCO DE EMBRAGUE CHANGAN F70	1.00	UN	5,884.61	5,884.62
SER0000002	REPARACION POR GARANTIA	9.10	UN	682.93	6,214.70

Modelo: **HUNTER**Placa: **A04BE5J**

Serial N.I.V.:

Kilometraje: **126**

Color:

Origen: 0

Sub-Total Bs.:

18,597.45

Sub-Total US\$:

653.56

VIN:

Exento Bs:

0.00

Exento US\$:

0.00

TÉCNICO: **NO APLICA****I.V.A.:**

2,975.59

I.V.A.:

104.56

Otros:

0.00

Otros:

0.00

Neto Bs:

21,573.04

Neto US\$:

758.12

GERENTE:

CLIENTE: _____

A los efectos previstos en el Art. 13 de la PA-0071 Nro. SNAT/2011/0071 se expresan los montos de la factura en Bs. considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de Bs./USD según Res. # 19-05-01 (Gaceta Oficial Nro. 41.624 02-05-2019)



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A04BE5J					500000001928
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2023	2023-06-22	126		AG230713MRRC31965
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T8PG612064	2023-07-14				2023-07-13
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
AUTOS BENGALA, C.A			CHSM003		
Descripción de la Falla					
A TRAVES DE LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y UNA CAMARA MICROSCOPICA SE OBSERVA DESGASTE DENTRO DEL EMBRAGUE, SE REQUIERE DEMONTAR TRANSMISION PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS COMPONENTES INTENOS					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1601307-1		R	COLLARIN DE EMBRAGUE CHANGAN F70	1.00	28.26	28.26
2	1601100ANB1		R	PLATO DE EMBRAGUE CHANGAN F70	1.00	200.10	200.10
3	1601200ANB1		R	DISCO DE EMBRAGUE CHANGAN F70	1.00	206.80	206.80
4	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	24.00	74.40
5	P20101022		M	CONJUNTO DE DISCO IMPULSADO POR EMBRAGUE	3.00	24.00	72.00
6	P20101023		M	CONJUNTO DE TAPA DE EMBRAGUE	3.00	24.00	72.00
SUMATORIA TOTAL							653.56

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuera necesario. Aceptado: FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio Gerente Repuestos Gte. de Administración Fecha de Registro en el Sistema	500000001928	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General	218.40 435.16 00.00 653.56 104.57 758.13
---	--------------	---	---	---