

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A35BA5N Carrocería: LSCBBZ2T2MG697446

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2298	OK	20/06/2023	23/06/2023	40.711	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: MEDIR COMPRESION					Correc.:	
					0,00	
MECANICA	2282	OK	16/06/2023	19/06/2023	35.983	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: SERVICIO AL SISTEMA DE ADMISION, INTERCOOLER, CUERPO DE ACELERACION Y TURBO					Correc.:	
REP	019	LIQUIDO REMOVEDOR SISTEMA			3,00	Cliente
REP	T-1050	MARTILLO / TAQUETES F70			2,00	Cliente
REP	1117100-BE01	FILTRO COMBUSTIBLE CHANGAN CS15			2,00	Cliente
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente HENRY RICO
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente HENRY RICO
MO	00004	LAVADO DE MOTOR Y GAMUZA			2,00	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0074-1	SERV. AL INTERCOOLER, TUBERIAS DE ADMISION, TL			10,00	Cliente HENRY RICO
MECANICA	2058	OK	04/05/2023	21/06/2023	35.983	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD CUESTA ENCENDER Y PRESENTA RUIDO EN EL MOTOR					Correc.:	
REP	01257	SILICON GRIS			1,00	Garantía Planta
REP	R-12008	REFRIGERANTE ROJO LMV GALON			1,00	Garantía Planta
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO			7,00	Garantía Planta
REP	1000000RAA	JGO DE EMPAQUE COMPLETO CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70			8,00	Garantía Planta
REP	1005013RAA	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70			1,00	Garantía Planta
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70			1,00	Garantía Planta
REP	1005260RAA	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70			3,00	Garantía Planta
REP	1011100RAA	BOMBA ACEITE CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70			4,00	Garantía Planta
REP	1124100ANAA	INYECTOR COMBUSTIBLE CHANGAN F70			4,00	Garantía Planta
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
REP	J1005201RAA	JGO CONCHAS BANCADA CENTRAL/FONTAL CHANC			1,00	Garantía Planta
REP	PJ201005-0101	JGO ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F			1,00	Garantía Planta
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE			0,40	Garantía Planta HENRY RICO
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE			0,70	Garantía Planta HENRY RICO
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN			7,70	Garantía Planta HENRY RICO
MO	P20101004	CAMBIO DE PISTONES			7,70	Garantía Planta HENRY RICO
MO	P20101016	CIGÜEÑAL			7,70	Garantía Planta HENRY RICO
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE			3,10	Garantía Planta HENRY RICO
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA			3,20	Garantía Planta HENRY RICO
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO			0,80	Garantía Planta HENRY RICO
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINI			1,00	Garantía Planta HENRY RICO
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA			7,00	Garantía Planta HENRY RICO
MO	P20101038	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS			0,70	Garantía Planta HENRY RICO

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A35BA5N Carrocería: LSCBBZ2T2MG697446

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2058	OK	04/05/2023	21/06/2023	35.983	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD CUESTA ENCENDER Y PRESENTA RUIDO EN EL MOTOR Correc.:						
MO	P20101089	INYECTOR DE COMBUSTIBLE			0,39	Garantía Planta HENRY RICO
MECANICA	2299	OK	04/05/2023	21/06/2023	35.983	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD CUESTA ENCENDER Y PRESENTA RUIDO EN EL MOTOR Correc.:						
TOT	TAPA013	SERVICIO A TAPA DE COMPRESION			1,00	Garantía Planta
MECANICA	1953	OK	17/04/2023	18/04/2023	35.983	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 35.000 KM Correc.:						
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	0072	REVISION DE 35.000 KMS			5,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	05289	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE			1,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	24579	REEMPLAZO FILTRO CABINA A/C POLEN			2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MECANICA	1948	OK	17/04/2023	18/04/2023	35.983	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 35.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES SERVICIO A LA PCV Correc.:						
CLIENTE INDICA QUE SIENTE UN RUIDO EN LA PARTE DE ARRIBA DEL MOTOR						
REP	019	LIQUIDO REMOVEDOR SISTEMA			2,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO			6,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	8119030-BU02	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CHANGAN F70 (POLEN			1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
MECANICA	1494	OK	20/01/2023	20/01/2023	29.648	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM Correc.:						
REP	4000014	FILTRO DE LINEA			1,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1040SS	ACEITE 10W40 SEMI SINTETICO WOLF			6,00	Cliente
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente HENRY RICO
MO	0042	REVISION DE LOS 30.000 KMS			5,00	Cliente HENRY RICO
MECANICA	1381	OK	28/12/2022	10/02/2023	27.242	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: PROGRAMACION DE PCM Correc.:						
MO	CH56	COLOCACION DEL ESCANER PARA ACTUALIZACION I			0,70	Garantía Planta RICARDO PAUL MONTIEL RAMIRE
MO	600001	MEDIR LA PRESION DE COMPRESION DEL MOTOR			1,48	Garantía Planta RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	P20101168	DESMONTAR Y MONTAR VALVULA EGR			1,48	Garantía Planta RONALD AXER MARQUEZ MARQU

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A35BA5N Carrocería: LSCBBZ2T2MG697446

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	1381	OK	28/12/2022	10/02/2023	27.242	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: PROGRAMACION DE PCM						Correc.:
MO	P20101201	DESMONTAR, PERFORAR Y MONTAR FILTRO DE PAR			1,48	Garantía Planta RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MECANICA	1235	OK	21/11/2022	21/11/2022	23.224	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM						Correc.:
MO	0007	REVISION DE 25,000 KMTS			5,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MO	05289	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE			1,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MECANICA	1233	OK	21/11/2022	21/11/2022	23.224	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 25,000 KM						Correc.:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO						
REEMPLAZO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE						
CLIENTE INDICA QUE AL APLICAR RETROSESO SE SIENTE UN RUIDO						
REP	15284	LIMPIA CARBURADOR SQ			1,00	Cliente
REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F			1,00	Cliente
REP	4000014	FILTRO DE LINEA			1,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	8702300ANS	BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN			1,00	Cliente
REP	10DIESEL0010	ACEITE DIESEL			6,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
MECANICA	1198	OK	11/11/2022	15/11/2022	22.802	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 20.000 KM						Correc.:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO						
REEMPLAZO FIULTRO DE COMBUSTIBLES						
SERVICIO A LA PCV						
						0,00
MECANICA	974	OK	16/09/2022	04/10/2022	18.554	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: UNIDAD NO AVANZA LLEGO EN GRUA						Correc.:
REP	8702300ANS	BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN			1,00	Garantía Planta
MO	P20101110	CONJUNTO DE FILTRO DIESEL			0,50	Garantía Planta JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MECANICA	926	OK	02/09/2022	02/09/2022	18.100	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE LOS 15.000 KM						Correc.:
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0016	REVISION DE LOS 20.000 KMS			5,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0074	SERV.SIST.INTERCOLER, ADMISION,DPF,EGR,MULTIPI			20,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0076	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			1,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A35BA5N Carrocería: LSCBBZ2T2MG697446

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	907	OK	31/08/2022	02/09/2022	18.100	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.:	REV. MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIO DEL EGR, DPF, SISTEMA DE ADMISION, INTERCOOLER				Correc.:	
REP	019		LIQUIDO REMOVEDOR SISTEMA		1,00	Cliente
REP	15284		LIMPIA CARBURADOR SQ		1,00	Cliente
REP	FS1251		FILTRO COMBUSTIBLE FS1251		1,00	Cliente
REP	4000014		FILTRO DE LINEA		1,00	Cliente
REP	10DIESEL0010		ACEITE DIESEL		6,00	Cliente
MECANICA	866	OK	12/08/2022	15/08/2022	16.489	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.:	REVISION GENERAL				Correc.:	
MO	DIAGNOS-ELEC		DIAGNOSTICO ELECTRONICO (ESCANER)		24,00	Cliente MARIO TORRES
MECANICA	736	OK	07/07/2022	14/07/2022	14.338	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.:	REVISAR UNIDAD SE APAGA EN VIAJE				Correc.:	
REP	8702300ANS		BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN		1,00	Garantía Planta
MO	P20101110		CONJUNTO DE FILTRO DIESEL		0,49	Garantía Planta FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MECANICA	700	OK	29/06/2022	29/06/2022	13.966	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.:	REV, MANTENIMIENTO DE 15.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLES REEMPLAZO FILTRO DE AIRE				Correc.:	
REP	33472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F		2,00	Cliente
REP	4000014		FILTRO DE LINEA		1,00	Cliente
REP	10DIESEL0010		ACEITE DIESEL		6,00	Cliente
REP	F1109108-BU01		FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MO	0038		REVISION DE LOS 15.000 KMS		5,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MO	05289		REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		1,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MECANICA	480	OK	02/05/2022	03/05/2022	9.660	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.:	REV, MANTENIMIENTO DE 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERVICIO A LA PCV				Correc.:	
REP	15284		LIMPIA CARBURADOR SQ		1,00	Cliente
REP	33472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F		1,00	Cliente
REP	33647		FILTRO DE COMBUSTRIBLE		1,00	Cliente
REP	4000014		FILTRO DE LINEA		1,00	Cliente
REP	10DIESEL0010		ACEITE DIESEL		6,00	Cliente
REP	F1109108-BU01		FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	0014		REVISION DE LOS 10.000 KMS		5,00	Cliente HENRY RICO

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A35BA5N Carrocería: LSCBBZ2T2MG697446

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	479	OK	02/05/2022	03/05/2022	9.660	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERVICIO A LA PCV						Correc.:
MO	0006	COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)			3,00	Cliente HENRY RICO
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente HENRY RICO
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente HENRY RICO
MO	05289	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE			1,00	Cliente HENRY RICO
MECANICA	472	ANUL	02/05/2022	02/05/2022	9.660	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERVICIO A LA PCV						Correc.:
						0,00
MECANICA	361	OK	22/03/2022	22/03/2022	5.142	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 5000 KMS REV. EL CROCHE CUANDO AGARRA CARRETERA EL CLIENTE EL CROCHE SE PONE DURO Y AL APLICAR HASTA EL FINAL SE SIENTE EL DISCO DESLIZANDO Y EN OCASIONES SE ESCUCHA UN PEQUEÑO SUMBIDO REVISAR FLUIDOS						Correc.:
REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F			1,00	Cliente
REP	33647	FILTRO DE COMBUSTRIBLE			1,00	Cliente
REP	51342	FILTRO ACEITE WIX CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	10DIESEL0010	ACEITE DIESEL			6,00	Cliente
MO	0002	REVISION DE LOS 5.000 KMS			5,00	Cliente HENRY RICO
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente HENRY RICO
MO	DIAGNOS-ELEC	DIAGNOSTICO ELECTRONICO (ESCANER)			3,00	Cliente HENRY RICO
MECANICA	296	OK	18/02/2022	18/02/2022	2.299	LUIS ALBERTO VALERA HERNANDEZ
Requer.: REVISION 1000 KM						Correc.:
MO	0005	REVISION DE LOS 1.000 KMS			1,00	Exonerado HENRY RICO
MECANICA	272	ANUL	07/02/2022	09/02/2022	97	LUIS ALBERTO VALERA HERNANDEZ
Requer.: INSTALACION DE DEFENSA INSTALACION TURBO TIMMER INSTALACION FILTRO TRAMPA DE AGUA						Correc.:
						0,00
MECANICA	258	OK	28/01/2022	28/01/2022	45	ELIZABETH CECILIA CABRERA SANABRIA
Requer.: INSTALACION DE TURBO TIMER CAJON Y BANDEJA DE PISO						Correc.:
REP	BDJF70	BANDEJA DE PISO ORIGINAL CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	CPT-F70	CAJON PROTECTOR DE CAJA CARGA F70			1,00	Cliente
REP	TM-5465	TURBO TIMER PRO TEMPORIZADORES			1,00	Cliente
MO	LAB-TM-5465	INSTALACION TURBO TIMMER			5,00	Cliente RICARDO PAUL MONTIEL RAMIRE
MECANICA	97	OK	09/11/2021	11/11/2021	40	ORMELYS CARDOZO
Requer.: ACONDICIONAMIENTO UNIDAD NUEVA						Correc.:
MO	0001	ACONDICIONAMIENTO			1,00	Exonerado RICARDO PAUL MONTIEL RAMIRE
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Exonerado JAVIER GONZALEZ