

SERVICIO

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 16/08/2023

FACTURA Nro. 2111

Vencimiento: 15/09/2023

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	42.002,59	42.002,59
MO	Mano de Obra	1,00	18.906,03	18.906,03
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 31,5098 según la tasa del BCV al 16-08-2023, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		1.933,00	Subtotal BS:	60.908,62
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		1.933,00	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	60.908,62
IVA 16,00% USD:		309,28	IVA 16,00% BS:	9.745,38
Total Neto Factura USD:		2.242,28	Total Neto Factura BS:	70.654,00


Son : SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BS

FACTURA RECLAMO DE GARANTIA SRG 500000002002 ( O/R 2399) SEGUN AUTORIZACION AG230815MRRV02049

  
Empresa

  
CHONGQING CARS, C.A.  
RIF J-501334099

 chongqing cars c.a.  
J-50133409-9  
Cliente



# SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



MULTIACCIONAL DE VEHICULOS

Placa	Nº Poliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nº.
A3684AN		20222803-28	AGROPECUARIA LOS POTREROS, C.A	J-30527892-0	500000002002
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nº. De Autorización
F704XX4	2021	2023-07-07	63042		AG230815MRV02049
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSGBB212MGG97334	2023-08-15	-	-	-	2023-08-15
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
CHONGQING CARS CA			CHGH010		

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA  
CASO FUE EVALUADO CON JEFE DE TALLER DONDE SE DETERMINA QUE LA UNIDAD REQUIERE DE DESARME DE MOTOR PARA EVIDENCIAR DAÑOS OCULTOS.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
2	P20101016		M	CIGÜENAL	7.70	15.00	115.50
3	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
4	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
5	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VALVULAS	0.70	15.00	10.50
6	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
7	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
8	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
9	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
10	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	6.00
11	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
12	F1012100RAA	FACTURA Nº 3843	R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	06.00	06.00
13	1004018ANA	factura n° 7819	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	06.00	48.00
14	J1005201RAA	factura n° 7820	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	70.00	70.00
15	1005250RAA	factura n° 7819	R	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00	118.00	354.00
16	1011100RAA	factura n° 7819	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	88.00	88.00
17	1005013RAA	factura n° 7819	R	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70	1.00	35.00	35.00
18	1005100RAA	factura n° 7819	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGÜENAL F70	1.00	160.00	160.00
19	P1201005-0101	factura n° 7819	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	152.00	152.00
20	1000000RAA	factura n° 7820	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	200.00	200.00
21	1002011RAAA	factura n° 7819	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	55.00	220.00
<b>SUMATORIA TOTAL</b>						<b>1,933.00</b>	<b>1,933.00</b>

SRG	500000002002	LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION	Total Mano de Odra	600.00
AUTORIZACION DEL CLIENTE:		CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO	Total Repuestos	1,333.00
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.		Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo	Total Otros Gastos	1,933.00
* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.		carga alguno por concepto de mano de obra o repuestos según lo establecido en la Poliza	Sub-Total	309.28
Aceptado:		de Garantía para tal fin.	Impuesto	2,242.28
			Total General	

AGRETIADO Y FIRMADO:

Gerente de Servicio

Gerencia de Repuestos

2023-07-07

Fecha de Registro en el Sistema

Gie. de Administración

CHONGQING CARS CA

RIF: J-501334099





Placa	A36BA4M	Fecha Via	2022803-28	Nombre del Cliente	AGROPPECURIA LOS POTREROS, C.A	N° Cédula Identidad - RIF	J-30527892-0
Año del Modelo	2021	Fecha Creación	2023-07-07	Kilometraje	63042	Nro. De Autorización	AG230815MRRV02049
Modelo Vehículo	F704X4	Fecha de Salida	2023-08-15	Estado	-	Fecha Autorización	2023-08-15
VIN - Serial Completo	LSCBBZ2T2MG697334	Concesionario	CHONGING CARS CA	Código	CHCH010	Código (s) Técnico (s)	-
Descripción de la Falla	CASO FUE EVALUADO CON JEFE DE TALLER DONDE SE DETERMINA QUE LA UNIDAD REQUIERE DE DESARME DE MOTOR PARA EVIDENCIAR DAÑOS OCULTOS.						

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
2	P20101016		M	CIGÜENAL	7.70	15.00	115.50
3	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
4	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
5	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VALVULAS	0.70	15.00	10.50
6	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
7	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
8	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
9	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
10	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
11	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
12	F1012100RAA	FACTURA N° 3643	R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	06.00	06.00
13	1004018ANA	factura n° 7819	R	CONCHA DE BIELLA STD CHANGAN F70	8.00	06.00	48.00
14	J1005201RAA	factura n° 7820	R	JGO CONCHA BANGADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	70.00	70.00
15	1005250RAA	factura n° 7819	R	EMSAMBLE CENTRAL DE BANGADA CHANGAN F70	3.00	118.00	354.00
16	1011100RAA	factura n° 7819	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	88.00	88.00
17	1005013RAA	factura n° 7819	R	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70	1.00	35.00	35.00
18	1005100RAA	factura n° 7819	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGÜENAL F70	1.00	160.00	160.00
19	P201005-0101	factura n° 7819	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	152.00	152.00
20	1000000RAA	factura n° 7820	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	200.00	200.00
21	1002011RAAA	factura n° 7819	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	55.00	220.00
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>1,933.00</b>

**SRG** 500000002002

**AUTORIZACION DEL CLIENTE:**  
 \* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.  
 \* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.

Gerente de Servicio: \_\_\_\_\_  
 Gerente de Administración: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Registro en el Sistema: 2023-07-07

**TERMINAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:**  
 Aceptado: \_\_\_\_\_

**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**  
 LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION

de Garantía para tal fin.  
 cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza

ACEPTADO Y FIRMADO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE SALIDA: \_\_\_\_\_  
 RIF: J-501334099

Total Mano de Obra: 600.00  
 Total Repuestos: 1,333.00  
 Total Otros Gastos: 00.00  
 Sub-Total: 1,933.00  
 Impuesto: 309.28  
 Total General: 2,242.28