

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2022

Placa: A56DO6K Carrocería: LSCBBZ2T6NG602324

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2509	OK	26/07/2023		55.440	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: UNIDAD CUESTA ENCENDER					Correc.:	
					0,00	
MECANICA	2448	OK	17/07/2023	17/07/2023	54.551	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM					Correc.:	
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0023		SERVICIO A VALVULA PCV		2,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0058		REVISION DE 50.000 KMTS		5,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	05289		REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		1,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MECANICA	2441	OK	17/07/2023	17/07/2023	54.551	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE 55. 000 KM UNIDAD CUESTA ENCENDER EN FRIO					Correc.:	
REP	A-35		LIMPIADOR CARBURADOR		1,00	Cliente
REP	000002		ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40		6,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01		FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70		1,00	Cliente
MECANICA	2267	OK	13/06/2023	15/06/2023	49.845	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE 45.000 KM					Correc.:	
MO	0003		LAVADO Y GAMUZA		0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	0023		SERVICIO A VALVULA PCV		2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	0064		MANTENIMIENTO DE 45.000 KMTS		5,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	0074-1		SERV. AL INTERCOOLER, TUBERIAS DE ADMISION, TL		10,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MECANICA	2254	OK	12/06/2023	15/06/2023	49.845	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV. UNIDAD CUESTA ENCENDER EN LAS MAÑANAS MANTENIMIENTO DE 45.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES					Correc.:	
REP	019		LIQUIDO REMOVEDOR		2,00	Cliente
REP	15286		LIMPIA CARBURADOR FEDERAL		1,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
REP	WL1030HD		ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO		6,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
MECANICA	2072	OK	08/05/2023	08/05/2023	43.850	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM					Correc.:	
REP	15286		LIMPIA CARBURADOR FEDERAL		1,00	Cliente
REP	75W-90		VALVULINA 75W-90		3,00	Cliente
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	0023		SERVICIO A VALVULA PCV		2,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2022

Placa: A56DO6K Carrocería: LSCBBZ2T6NG602324

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2072	OK	08/05/2023	08/05/2023	43.850	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM						Correc.:
MO	0046	REVISION DE LOS 40.000 KMTS			5,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	05821	REEMPLAZO DE BUJIAS			3,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	001-FLUIDO	REEMPLAZOS LUBRICANTES Y FLUIDOS DIF.TRANSFI			11,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MO	DIAGNOS-ELEC	DIAGNOSTICO ELECTRONICO (ESCANER)			1,00	Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY
MECANICA	2067	OK	08/05/2023	08/05/2023	43.850	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM						Correc.:
REP	016	LIGA DE FRENO			1,00	Cliente
REP	80W-90	VALVULINA SINTETICA			4,00	Cliente
REP	ATF-DIII	ACEITE ATF DEXRON III			2,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO			6,00	Cliente
REP	3770020ENA	BUJIAS INCANDESENTE CHANGAN F70			4,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
MECANICA	1888	OK	05/04/2023	05/04/2023	38.586	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE 35.000 KM						Correc.:
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MO	0072	REVISION DE 35.000 KMS			5,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MO	05289	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE			1,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MO	24579	REEMPLAZO FILTRO CABINA A/C POLEN			2,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MECANICA	1887	OK	05/04/2023	05/04/2023	38.586	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 35.000 KM						Correc.:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES						
VERIFICAR FILTRO POLEN Y FILTRO DE AIRE. EN OPORTUNIDADES CUESTA ENCENDER PROXIMO AL SERVICIO CORRESPONDIENTE. REVISION GENERAL						
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO			6,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	8119030-BU02	FILTRO POLEN			1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
MECANICA	1744	OK	13/03/2023	13/03/2023	33.202	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 30.000 KM						Correc.:
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAU
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAU
MO	0042	REVISION DE LOS 30.000 KMS			5,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAU
MO	0074-1	SERV. AL INTERCOOLER, TUBERIAS DE ADMISION, TL			10,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAU

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2022

Placa: A56DO6K Carrocería: LSCBBZ2T6NG602324

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	1742	OK	13/03/2023	13/03/2023	33.202	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.:	REV, MANTNIMEITNO DE 30.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES SERVICIO A LA PCV SERVICIO AL SISTEMA INTERCOOLER,ADMISION Y CUERPO DE ACELERACION				Correc.:	
REP	019		LIQUIDO REMOVEDOR		2,00	Cliente
REP	15284		LIMPIA CARBURADOR SQ		1,00	Cliente
REP	000002		ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40		6,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
MECANICA	1601	OK	14/02/2023	16/02/2023	29.061	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.:	MANTENIMIENTO DE 25.000 KM				Correc.:	
MO	009		MANTENIMIENTO DE 25.000 KM		5,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	05289		REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		1,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	24579		REEMPLAZO FILTRO CABINA A/C POLEN		2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MECANICA	1597	OK	14/02/2023	16/02/2023	29.061	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.:	REV, MANTENIMIENTO DE 25.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES REEMPLAZO FILTR DE AIRE REEMPLAZO FILTRO POLEN				Correc.:	
REP	4000014		FILTRO DE LINEA		1,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
REP	WL1040SS		ACEITE 10W40 SEMI SINTETICO WOLF		6,00	Cliente
REP	8119030-BU02		FILTRO POLEN		1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01		FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70		1,00	Cliente
MECANICA	1412	OK	09/01/2023	09/01/2023	23.644	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.:	REV, MANTENIMEINTO DE 20.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES SERVICIO A LA PCV				Correc.:	
REP	15284		LIMPIA CARBURADOR SQ		1,00	Cliente
REP	4000014		FILTRO DE LINEA		1,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
REP	10DIESEL0010		ACEITE DIESEL		6,00	Cliente
MO	0012		REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE		2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0016		REVISION DE LOS 20.000 KMS		5,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0023		SERVICIO A VALVULA PCV		2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU