

✎ Redactar

📁 Recibidos 102

☆ Destacados

🕒 Pospuestos


▶ Enviados

🗑 Borradores 112

⌵ Más

Etiquetas +

Volver Archivar Spam Borrar Marcar como no leído Posponer Agregar a Tasks Mover a Etiquetas Más

 para Jonatan, Dorianny, Morelba, mi, María, GERENCIA, Miguel ▾

Buenas tardes Wilgosdelina.

Converse el caso de la CS15, con el Sr. Miguel y me informo del inyector dañado a causa del combustible, por lo que le a
bujías por garantía.

Por favor, procede hacerla solicitud en el SRAN de la unidad, para el cambio de los componentes ya mencionados. El Sr.
pruebas realizadas del diagnóstico de los componentes afectados.

Cualquier duda estoy a la orden

Saludos

Richard Camejo.

De: WILGOSDELINA SANCHEZ <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>

Enviado: viernes, 4 de agosto de 2023 15:25

Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>;
<gtepostventa.changanbqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>

Asunto: Re: UNIDADES DE VENTAS CON LIMPIEZA DE INYECTORES