

SOLICITUD DE AUTORIZACION REPARACION DE MOTOR EL GRUPO EBENEZER

2 mensajes

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

29 de agosto de 2023, 09:32

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

CC: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, VICTOR GIMENEZ <controldecalidad.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>

Buenos dias anexo historial de mantenimiento y RFG de una F70 4X2, a nombre de El grupo Ebenezer el cual requiere desmontar motor para diagnosticar daños internos, para su revisión y aprobación.

Nota: se hace la acotacion que el vehiculo presenta defases en los mantenimientos.

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

5 archivos adjuntos



IMG_20230829_083848_621.jpg
3592K



IMG_20230829_083820_535.jpg
3172K



IMG_20230829_083811_427.jpg
3666K

 **RFG A09AW1U EL GRUPO EBENEZER C.A.xls**
319K

 **HISTORIAL A09AW1U EL GRUPO EBENEZER.xlsx**
14K

Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

30 de agosto de 2023, 07:00

Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

CC: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, VICTOR GIMENEZ <controldecalidad.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>

Buenos días Team

Para que el caso del cliente de Ebenezer, se procederá de la siguiente manera. Se autoriza el desmontaje del motor para diagnóstico, y en cuanto a la garantía, se autoriza la sustitución de los repuestos asociados con la condición de descompresión, sin el 10% del factor de compensación por manejo, así como también se autoriza la MO asociadas.

Queda excluido de esta autorización los TOT relacionados con la reparación, así como también cualquier repuesto periférico (Turbo compresor) o de mto (inyectores, PCV, etc), los cuales deben ser cancelados por el cliente en caso de ser necesarios para la reparación

--

Saludos Cordiales



Jonatan E. Mayora M.
Representante de Servicio

+58 (412) 034.96.73
represservicio2@apbgroup.net
www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO
FOTON

APB GROUP

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: martes, 29 de agosto de 2023 9:32

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

Cc: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; VICTOR GIMENEZ <controldecalidad.changanbqto@gmail.com>;

Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>

Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION REPARACION DE MOTOR EL GRUPO EBENEZER

[Texto citado oculto]