

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T1PG727508

Trademark Changan

Model SC1035SPCC5

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3005kg

Manufacture date 2022-12-14

Seats 5



ODO 16 km

Gire el volante hacia la derecha





REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

A85BD6J

GUARICO



ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2445

Página 1 de 1
Fecha: 31/08/2023
Hora: 10:16 am
NUMA ANTONIO BOSCA

Procedencia: Garantía Planta Emisión: 31/08/2023 10:14:49 Prometido: 31/08/2023 19:00:00

Cliente: AVES JHS 2013, C.A Ced/Rif: J-40337483-0

Tifs.: MOV (0414) 3506323

Modelo: HUNTER 4X2 - HUNTER 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T1PG727508 Motor: 15-37051524 Placa: A85BD6J

Kmts.: 16 Fecha Venta: 24/08/2023 Color: BLANCO Año: 2023


Asesor: NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
Paquete		C0003 - VERIFICACION PAR DE APRIETE	1,00
MO	60001	VERIFICACION PAR DE APRIETE	2,00

Percepción del Cliente -

C0003 - VERIFICACION PAR DE APRIETE



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente