

## SOLICITUD DE AUTORIZACION ORLANDO PORTILLO (MOTOR)

2 mensajes

**GERENCIA POSTVENTA** <gtepostventa.changanbqto@gmail.com> 5 de septiembre de 2023, 08:39

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

CC: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, VICTOR GIMENEZ <controldecalidad.changanbqto@gmail.com>

Buenos días anexo historial de mantenimiento y RFG del vehículo a nombre de ORLANDO PORTILLO el cual requiere desmontar motor para diagnosticar daños internos, para su revisión y aprobación.

Nota: los mantenimientos están fuera de los parámetros de garantía.

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos  
Gerente de Servicio

### 5 archivos adjuntos



IMG\_20230905\_075549\_834.jpg  
3745K



IMG\_20230905\_075307\_684.jpg  
3110K



IMG\_20230905\_075531\_478.jpg  
3601K

 **HISTORIAL A66AZ1N ORLANDO PORTILLO.xlsx**  
14K

 **RFG A66AZ1N ORLANDO PORTILLO.xls**  
319K

---

**Jonatan Mayora** <represservicio2@apbgroup.net>

7 de septiembre de 2023, 10:58

Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

CC: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, VICTOR GIMENEZ <controldecalidad.changanbqto@gmail.com>

Buen día

Para este caso se aprueba por cortesía el desmontaje del motor para revisión y se aprueban los repuestos relacionados por la condición de descompresión sin el 10% de manejo de repuestos. Los periféricos los repuestos de servicio por plan de mto, la MO y los TOT relacionados corren por parte de cliente, así como también cualquier posible repuesto relacionado con la condición de lubricación que pueda ser encontrada

--

Saludos Cordiales



**Jonatan E. Mayora M.**  
Representante de Servicio

+58 (412) 034.96.73  
represservicio2@apbgroup.net  
www.changanvzla.com  
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO  
FOTON

APB GROUP

---

**De:** GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

**Enviado:** martes, 5 de septiembre de 2023 8:39

**Para:** Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

**Cc:** Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; VICTOR GIMENEZ <controldecalidad.changanbqto@gmail.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE AUTORIZACION ORLANDO PORTILLO (MOTOR)

[Texto citado oculto]