



WILGOSDELINA SANCHEZ <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>

SOLICITUD DE AUTORIZACION TENSOR DE LA CORREA

2 mensajes

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

11 de septiembre de 2023, 13:10

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

CC: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, WILLDOSDELINA

SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ

<asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, VICTOR GIMENEZ

<controldecalidad.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Maria Alejandra Soto

Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Buenas tardes anexo RFG y el historial de mantenimiento de una F70 4X4, placa A42BC7H a nombre de Jorge Vasquez, el cual requiere reemplazar el tensor de la correa, cliente no realizó un mantenimiento y presenta uno excedido, para su revisión y aprobación.

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

2 archivos adjuntos



HISTORIAL A42BC7H JORGE VASQUEZ.xlsx

14K



RFG A42BC7H JORGE VASQUEZ.xls

318K

Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

11 de septiembre de 2023, 14:27

Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

CC: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO

<analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Monica

Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, VICTOR GIMENEZ <controldecalidad.changanbqto@gmail.com>, Miguel

Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Buenas tardes,

Estimados , revisando el caso y debido a que le falta un mantenimiento se autoriza para el reemplazo del tensor sin el factor compensación del 10% y con la mano de obra, notificarle al cliente que no deje de realizar sus mantenimientos al día para continuar disfrutando de su garantía.

Atenta a sus comentarios !

Morelba J. Crespo M.

Analista de Garantía



+58 (412) 057.97.30

analistagarantia2@apbgroup.net

www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com



De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 1:10 p. m.

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

Cc: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>;
WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ
<asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>;
VICTOR GIMENEZ <controldecalidad.changanbqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>;
Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION TENSOR DE LA CORREA

[Texto citado oculto]