

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4062

Página 1 de 1

Fecha: 28/09/2023

Hora: 11:57 am

GABRIELA CAMPOS

Procedencia:

Emisión: 28/09/2023 11:36:50 Prometido: 28/09/2023 19:36:46

Cliente: YESTHER COSTA COLMENAREZ Ced/Rif: V-14825674

Tifs.: MOV (0414) 0581220

Modelo: NEW ALSVIN MT - NEW ALSVIN M/T

Fabricación: LS5A2ABR8PD913007 Carrocería: LS5A2ABR8PD913007 Motor: N3EA505445 Placa: AB331PT

Kmts.: 11297 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LS5A2ABR8PD913007


Asesor: GABRIELA CAMPOS

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

**Percepción del Cliente**

CLIENTE COMUNICA QUE VEHICULO ESTA WUEDADO EN ARRANCEADA Y CORCOVEA, ENCENDIO LA LUZ DE MOTOR




**Estado del vehículo:**

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACACINT	Bueno	0,00

OBSERVACIONES: GARANTIA BUJIAS

  
Asesor de Servicio o Garantía

  
Aprobado por el cliente