

CON LA MINADO E IGUALMENTE
LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE

A REMPLAZO DE GASOL
(SE RECOMIENDA)

A INYECTORES DE
LA UNIDAD PRESENTA
PROBLEMAS INTERNAMENTE
YA QUE NO ABRE LA
PALMA DE INYECCION

Los inyectores no estan abriendo
ya que toda la Presion la Pierde Por
retorno lo que no Permiten subir
Las Presiones en el sistema