

CHONGQING CARS, C.A.  
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3073

Página 1 de 1  
Fecha: 09/10/2023  
Hora : 02:50 pm  
SULEYKA DEL CARMEI

Procedencia : Emisión : 09/10/2023 14:46:06 Prometido : 09/10/2023 22:46:02  
Cliente : JUAN CARLOS BRACHO ALBORNOZ Ced/Rif : V-10919115 Tlfs.: MOV (0414) 6385018 ,MOV (0414) 6798546

Modelo : HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA

Carrocería: LSCBBZ2T6PG612032 Motor: 15-37040040 Placa: A01BE4J


Kmts.: 6456 Fecha Venta: 10/08/2023 Color: ROJO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T6PG612032

Asesor : SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

REV,  
UNIDAD NO ENCIENDE  
LUZ DE MOTOR ENCENDIDA



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEADOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACACANT	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente