

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A56EV0A Carrocería: LSCBBZ2T0MG696568

| Tipo  | No. Doc       | Estado                                      | Apertura   | Cierre     | Kms    | Asesor                               |
|---|---------------|---|------------|------------|--------|--------------------------------------|
| MECANICA  | 3022          | OK  | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 54.005 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ  |
| Requer.: INSTALACION DE FLANCHES  |               |   |            |            |        | Correc.:                             |
| MO  | 0003          | LAVADO Y GAMUZA                             |            |            | 0,50   | Cliente JAVIER GONZALEZ              |
| MO  | 0012          | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE |            |            | 2,00   | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MO  | 05289         | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE                 |            |            | 1,00   | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MO  | EMPACA01      | INSTALACION DE FLANCHE DEL ESCAPE           |            |            | 3,00   | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MECANICA  | 3018          | OK  | 05/10/2023 |            | 54.005 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ  |
| Requer.: REVISAR UNIDAD SE APAGA EN VIAJE   |               |   |            |            |        | Correc.:                             |
| REP   | 8702300ANS    | BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN               |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| MECANICA  | 3004          | OK  | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 54.003 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ  |
| Requer.: REVISAR UNIDAD SE APAGA EN VIAJE AL MOMENTO DE APLICAR LA 2DA VELOCIDAD REALIZAR MANTENIMIENTO   |               |   |            |            |        | Correc.:                             |
| REP   | E001          | EMPACADURA BAJANTE DE ESCAPE F70            |            |            | 2,00   | Cliente                              |
| REP   | 000002        | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40                |            |            | 6,00   | Cliente                              |
| REP   | F3000415      | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70     |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP   | F3000472      | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN    |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP   | F1012100RAA   | FILTRO ACEITE CHANGAN F70                   |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP   | F1109108-BU01 | FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70               |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| MO  | 0067          | MANTENIMIENTO DE 55.000 KMS                 |            |            | 5,00   | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MECANICA  | 2617          | OK  | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 49.860 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ       |
| Requer.: REV, UNIDAD CUESTA ENCENDER EN LAS MAÑANAS AVECES MANTENIMIENTO DE 50.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES |               |   |            |            |        | Correc.:                             |
| REP   | E001          | EMPACADURA BAJANTE DE ESCAPE F70            |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP   | 000002        | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40                |            |            | 6,00   | Cliente                              |
| REP   | F3000415      | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70     |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP   | F3000472      | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN    |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP   | F1012100RAA   | FILTRO ACEITE CHANGAN F70                   |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| MO  | 0012          | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE |            |            | 2,00   | Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN    |
| MO  | 0058          | REVISION DE 50.000 KMTS                     |            |            | 5,00   | Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN    |
| MECANICA  | 2410          | OK  | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 46.310 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ  |
| Requer.: REVISAR UNIDAD SE APAGA EN VIAJE ENCENDIO LUZ DEL MOTOR Y PRESENTA UN RUIDO  |               |   |            |            |        | Correc.:                             |
| REP   | F3000472      | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN    |            |            | 2,00   | Cliente                              |
| MO  | 0012          | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE |            |            | 2,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY    |
| MO  | 0045          | DESMONTAR / MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE PAR   |            |            | 15,00  | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY    |
| MECANICA  | 2353          | OK  | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 45.643 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ       |
| Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA BOTE DE REFRIGERANTE  |               |   |            |            |        | Correc.:                             |
| TOT   | RADIADOR03    | SERVICIO INTEGRAL DEL RADIADOR              |            |            | 1,00   | Cliente                              |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A56EV0A Carrocería: LSCBBZ2T0MG696568

| Tipo   | No. Doc        | Estado   | Apertura   | Cierre     | Kms    | Asesor                               |
|--|----------------|--|------------|------------|--------|--------------------------------------|
| MECANICA   | 2322           | OK   | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 45.608 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ       |
| Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 45.000 KM<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO<br>REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES<br><br>Correc.:<br><br>VERIFICAR CLOSHT CLIENTE INDICA QUE SIENTE COMO UN RUIDO QUE AL MISMO TIEMPO ES UN VACIO AL MOMENTO DE HACER LOS CAMBIOS |                |  |            |            |        |                                      |
| REP  | 000002         | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40                   |            |            | 6,00   | Cliente                              |
| REP  | F1012100RAA    | FILTRO ACEITE CHANGAN F70                      |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP  | 1012010-H01-AB | FILTRO DE ACEITE MOTOR ALSVIN                  |            |            | 2,00   | Cliente                              |
| MO   | 0003           | LAVADO Y GAMUZA                                |            |            | 0,50   | Cliente JAVIER GONZALEZ              |
| MO   | 0012           | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE    |            |            | 2,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY    |
| MO   | 0064           | MANTENIMIENTO DE 45.000 KMTS                   |            |            | 5,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY    |
| MECANICA   | 2136           | OK   | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 42.894 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ  |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 40 DESPUES DEL MOTOR UNIDAD PRESENTA VIBRACION<br><br>Correc.:  |                |  |            |            |        |                                      |
| REP  | 016            | LIGA DE FRENO                                  |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP  | 000002         | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40                   |            |            | 6,00   | Cliente                              |
| REP  | 75W-90         | VALVULINA 75W-90                               |            |            | 3,00   | Cliente                              |
| REP  | 80W-90         | VALVULINA SINTETICA                            |            |            | 4,00   | Cliente                              |
| REP  | ATF-DIII       | ACEITE ATF DEXRON III                          |            |            | 2,00   | Cliente                              |
| REP  | F1012100RAA    | FILTRO ACEITE CHANGAN F70                      |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| MO   | 0003           | LAVADO Y GAMUZA                                |            |            | 0,50   | Cliente JAVIER GONZALEZ              |
| MO   | 0046           | REVISION DE LOS 40.000 KMTS                    |            |            | 5,00   | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV. |
| MO   | 001-FLUIDO     | REEMPLAZOS LUBRICANTES Y FLUIDOS DIF.TRANSFI   |            |            | 11,00  | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV. |
| MECANICA   | 2021           | OK   | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 40.916 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ       |
| Requer.: SERVICIO LUEGO DEL MOTOR<br><br>Correc.:  |                |  |            |            |        |                                      |
| MO   | 0012           | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE    |            |            | 2,00   | Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN    |
| MO   | 0023           | SERVICIO A VALVULA PCV                         |            |            | 2,00   | Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN    |
| MO   | 00004          | LAVADO DE MOTOR Y GAMUZA                       |            |            | 2,00   | Cliente JAVIER GONZALEZ              |
| MO   | 05289          | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE                    |            |            | 1,00   | Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN    |
| MO   | 24579          | REEMPLAZO FILTRO CABINA A/C POLEN              |            |            | 2,00   | Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN    |
| MO   | 0074-1         | SERV. AL INTERCOOLER, ADMISION, TURBO, C.ACELE |            |            | 10,00  | Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN    |
| MO   | DIAGNOS-ELEC   | DIAGNOSTICO ELECTRONICO (ESCANER)              |            |            | 1,00   | Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN    |
| MECANICA   | 1843           | OK   | 30/03/2023 | 28/04/2023 | 40.916 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ       |
| Requer.: SERVICIO AL SISTEMA DE INTERCOOLER, ADMISOIN Y CUERPO DE ACELERACION<br><br>Correc.:  |                |  |            |            |        |                                      |
| REP  | 019            | LIQUIDO REMOVEEDOR                             |            |            | 2,00   | Cliente                              |
| REP  | 15286          | LIMPIA CARBURADOR FEDERAL                      |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP  | F3000415       | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70        |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP  | F3000472       | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN       |            |            | 1,00   | Cliente                              |
| REP  | 8119030-BU02   | FILTRO A/C KAICEN POLEN                        |            |            | 1,00   | Cliente                              |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A56EV0A Carrocería: LSCBBZ2T0MG696568

| Tipo  | No. Doc       | Estado  | Apertura    | Cierre     | Kms      | Asesor                                    |
|---|---------------|---|-------------|------------|----------|---|
| MECANICA  | 1843          | OK  | 30/03/2023  | 28/04/2023 | 40.916   | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ            |
| Requer.: SERVICIO AL SISTEMA DE INTERCOOLER, ADMISOIN Y CUERPO DE ACELERACION |               |   |             |            | Correc.: |   |
| REP   | F1109108-BU01 | FILTRO AIRE MOTOR                               | CHANGAN F70 |            | 1,00     | Cliente                                   |
| MECANICA  | 1761          | OK  | 15/03/2023  | 28/04/2023 | 40.916   | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ            |
| Requer.: UNIDAD NO ENCIENDE INGRESA EN GRUA                                   |               |   |             |            | Correc.: |   |
| REP   | 01257         | SILICON GRIS                                    |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | R-12008       | REFRIGERANTE ROJO LMV GALON                     |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | WL1030HD      | ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO    |             |            | 7,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1000000RAA    | JGO DE EMPAQUE COMPLETO CHANGAN F70             |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1004018ANA    | CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70                 |             |            | 8,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1004060ANA    | PISTONES STD CHANAN F70                         |             |            | 4,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1005013RAA    | ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70              |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1005021ANA    | CIGUENAL DE MOTOR CHANGAN F70                   |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1005100RAA    | CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70             |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1005250RAA    | EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA F70                 |             |            | 3,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1006110ANB    | PORTA LEVAS CHANGAN F70                         |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1007100RAA    | MARTILLO / TAQUETE CHANGAN F70                  |             |            | 16,00    | Garantía Planta                           |
| REP   | 1011100RAA    | BOMBA ACEITE CHANGAN F70                        |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1118300ANB    | TURBO CARGADOR CHANGAN F70                      |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1002011RAAA   | CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70                     |             |            | 4,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | 1006022RAAA   | ARBOL DE LEVA ADMISION CHANGAN F70              |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | F1012100RAA   | FILTRO ACEITE CHANGAN F70                       |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | J1005201RAA   | JGO CONCHAS BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANC       |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| REP   | PJ201005-0101 | JGO ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F     |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |
| MO  | CH27          | CAMBIAR EL ACEITE                               |             |            | 0,40     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | CH31          | CAMBIAR REFRIGERANTE                            |             |            | 0,70     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | P20101001     | EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN                      |             |            | 7,70     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | P20101004     | CAMBIO DE PISTONES                              |             |            | 7,70     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | P20101016     | CIGÜEÑAL  |             |            | 7,70     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | P20101021     | CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE          |             |            | 3,10     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | P20101026     | CUBIERTA DE CADENA                              |             |            | 3,20     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | P20101028     | SELLO DE ACEITE DELANTERO                       |             |            | 0,80     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | P20101034     | JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINI |             |            | 1,00     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | P20101035     | JUNTA DE CULATA                                 |             |            | 7,00     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | P20101038     | TAPA DE CAMARA DE VALVULAS                      |             |            | 0,70     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| MO  | P20101122     | SOBREALIMENTADOR - REEMPLAZO (TURBO COMPR       |             |            | 0,69     | Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN |
| TOT   | TAPA04        | SERVICIO A TAPA DE COMPRESION                   |             |            | 1,00     | Garantía Planta                           |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A56EV0A Carrocería: LSCBBZ2T0MG696568

| Tipo   | No. Doc      | Estado   | Apertura   | Cierre     | Kms    | Asesor                         |                             |
|--|--------------|--|------------|------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|
| MECANICA   | 1505         | OK   | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 36.369 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |                             |
| Requer.: MANTENIMIENTO DE 35.000 KM  |              |  | Correc.:   |            |        |                                |                             |
| MO   | 0012         | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE    |            |            | 2,00   | Cliente                        | JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 0023         | SERVICIO A VALVULA PCV                         |            |            | 2,00   | Cliente                        | JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 0072         | REVISION DE 35.000 KMS                         |            |            | 5,00   | Cliente                        | JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 0074         | SERV.SIST.INTERCOLER, ADMISION,DPF,EGR,MULTIPI |            |            | 20,00  | Cliente                        | JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 05289        | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE                    |            |            | 1,00   | Cliente                        | JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MECANICA   | 1503         | OK   | 23/01/2023 | 09/02/2023 | 36.369 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |                             |
| Requer.: PROGRAMACION DE PCM   |              |  | Correc.:   |            |        |                                |                             |
| MO   | CH56         | COLOCACION DEL ESCANER PARA ACTUALIZACION I    |            |            | 0,70   | Garantía Planta                | RICARDO PAUL MONTIEL RAMIRE |
| MO   | 600001       | MEDIR LA PRESION DE COMPRESION DEL MOTOR       |            |            | 1,49   | Garantía Planta                | JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | P20101168    | DESMONTAR Y MONTAR VALVULA EGR                 |            |            | 1,49   | Garantía Planta                | JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | P20101201    | DESMONTAR, PERFORAR Y MONTAR FILTRO DE PAR     |            |            | 1,49   | Garantía Planta                | JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MECANICA   | 1500         | OK   | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 36.369 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |                             |
| Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 35.000 KM<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO<br>REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES                      |              |  | Correc.:   |            |        |                                |                             |
| PROGRAMACION DE LA PCM   |              |  |            |            |        |                                |                             |
| REP  | 019          | LIQUIDO REMOVEEDOR                             |            |            | 2,00   | Cliente                        |                             |
| REP  | 4000014      | FILTRO DE LINEA                                |            |            | 1,00   | Cliente                        |                             |
| REP  | F3000415     | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70        |            |            | 1,00   | Cliente                        |                             |
| REP  | F3000472     | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN       |            |            | 1,00   | Cliente                        |                             |
| REP  | WL1040SS     | ACEITE 10W40 SEMI SINTETICO WOLF               |            |            | 6,00   | Cliente                        |                             |
| REP  | 1014200ANA   | VALVULA PCV CHANGAN F70                        |            |            | 1,00   | Cliente                        |                             |
| REP  | 1109190-BS01 | FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN ALSVIN               |            |            | 1,00   | Cliente                        |                             |
| MECANICA   | 1228         | OK   | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 31.008 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |                             |
| Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 30.000 KM<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO<br>REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES<br>SERVICIO A LA PCV |              |  | Correc.:   |            |        |                                |                             |
| REP  | 15284        | LIMPIA CARBURADOR SQ                           |            |            | 1,00   | Cliente                        |                             |
| REP  | 33472        | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F     |            |            | 1,00   | Cliente                        |                             |
| REP  | 4000014      | FILTRO DE LINEA                                |            |            | 1,00   | Cliente                        |                             |
| REP  | F3000415     | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70        |            |            | 1,00   | Cliente                        |                             |
| REP  | 10DIESEL0010 | ACEITE DIESEL                                  |            |            | 6,00   | Cliente                        |                             |
| MO   | 0012         | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE    |            |            | 2,00   | Cliente                        | RONALD AXER MARQUEZ MARQU   |
| MO   | 0042         | REVISION DE LOS 30.000 KMS                     |            |            | 5,00   | Cliente                        | RONALD AXER MARQUEZ MARQU   |
| MO   | 18456        | REEMPLAZO DE PCV                               |            |            | 2,00   | Cliente                        | RONALD AXER MARQUEZ MARQU   |
| MECANICA   | 960          | OK   | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 25.162 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |                             |
| Requer.: REV.MANTENIMIENTO DE 25.000 KM  |              |  | Correc.:   |            |        |                                |                             |
| MO   | 0003         | LAVADO Y GAMUZA                                |            |            | 0,50   | Cliente                        | JAVIER GONZALEZ             |
| MO   | 0006         | COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)           |            |            | 3,00   | Cliente                        | FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV |

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A56EV0A Carrocería: LSCBBZ2T0MG696568

| Tipo                                     | No. Doc       | Estado | Apertura                                       | Cierre     | Kms    | Asesor                              |
|--|---------------|--------|--|------------|--------|-------------------------------------|
| MECANICA                                 | 960           | OK     | 13/09/2022                                     | 14/09/2022 | 25.162 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ      |
| Requer.: REV.MANTENIMIENTO DE 25.000 KM  |               |        |  |            |        | Correc.:                            |
| MO                                       | 0007          |        | REVISION DE 25,000 KMTS                        |            | 5,00   | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV |
| MO                                       | 0012          |        | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE    |            | 1,00   | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV |
| MO                                       | 0074          |        | SERV.SIST.INTERCOLER, ADMISION,DPF,EGR,MULTIPI |            | 20,00  | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV |
| MECANICA                                 | 957           | OK     | 12/09/2022                                     | 14/09/2022 | 25.162 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ      |
| Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 25.000 KM |               |        |  |            |        | Correc.:                            |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO                |               |        |  |            |        |                                     |
| REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE          |               |        |  |            |        |                                     |
| REP                                      | 019           |        | LIQUIDO REMOVEEDOR                             |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | 15284         |        | LIMPIA CARBURADOR SQ                           |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | FS1251        |        | FILTRO COMBUSTIBLE FS1251                      |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | 4000014       |        | FILTRO DE LINEA                                |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | R-12008       |        | REFRIGERANTE ROJO LMV GALON                    |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | 10DIESEL0010  |        | ACEITE DIESEL                                  |            | 6,00   | Cliente                             |
| MECANICA                                 | 673           | OK     | 21/06/2022                                     | 22/06/2022 | 19.860 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ      |
| Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 20.000 KM |               |        |  |            |        | Correc.:                            |
| MO                                       | 0003          |        | LAVADO Y GAMUZA                                |            | 0,50   | Cliente JAVIER GONZALEZ             |
| MO                                       | 0012          |        | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE    |            | 2,00   | Cliente HENRY RICO                  |
| MO                                       | 0016          |        | REVISION DE LOS 20.000 KMS                     |            | 5,00   | Cliente HENRY RICO                  |
| MO                                       | 0023          |        | SERVICIO A VALVULA PCV                         |            | 2,00   | Cliente HENRY RICO                  |
| MO                                       | 05289         |        | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE                    |            | 1,00   | Cliente HENRY RICO                  |
| MECANICA                                 | 672           | OK     | 21/06/2022                                     | 22/06/2022 | 19.860 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ      |
| Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 20.000 KM |               |        |  |            |        | Correc.:                            |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO                |               |        |  |            |        |                                     |
| REEMPLAZO DE FILTROS DE COMBUSTIBLES     |               |        |  |            |        |                                     |
| SERVICIO A LA PCV                        |               |        |  |            |        |                                     |
| REEMPLAZO FILTRO DE AIRE                 |               |        |  |            |        |                                     |
| REP                                      | 15284         |        | LIMPIA CARBURADOR SQ                           |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | 33472         |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F     |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | 33647         |        | FILTRO COMBUSTIBLE 907189 FORD RANGER MB9A-€   |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | 4000014       |        | FILTRO DE LINEA                                |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | 10DIESEL0010  |        | ACEITE DIESEL                                  |            | 6,00   | Cliente                             |
| REP                                      | F1109108-BU01 |        | FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70                  |            | 1,00   | Cliente                             |
| MECANICA                                 | 363           | OK     | 22/03/2022                                     | 22/03/2022 | 14.424 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ      |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 15000 KMS |               |        |  |            |        | Correc.:                            |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO                |               |        |  |            |        |                                     |
| FILTRO DE COMBUSTIBLES                   |               |        |  |            |        |                                     |
| REP                                      | 33472         |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F     |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | 33647         |        | FILTRO COMBUSTIBLE 907189 FORD RANGER MB9A-€   |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | 51342         |        | FILTRO ACEITE WIX CHANGAN F70                  |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP                                      | 10DIESEL0010  |        | ACEITE DIESEL                                  |            | 6,00   | Cliente                             |
| MO                                       | 0012          |        | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE    |            | 2,00   | Cliente MARIO TORRES                |

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2021

Placa: A56EV0A Carrocería: LSCBBZ2T0MG696568

| Tipo     | No. Doc   | Estado  | Apertura   | Cierre     | Kms      | Asesor                                |
|----------|---|---|------------|------------|----------|---------------------------------------|
| MECANICA | 363   | OK  | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 14.424   | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ        |
| Requer.: | REV. MANTENIMIENTO DE 15000 KMS<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO<br>FILTRO DE COMBUSTIBLES  |   |            |            | Correc.: |                                       |
| MO       | 0038  | REVISION DE LOS 15.000 KMS                    |            |            | 5,00     | Cliente MARIO TORRES                  |
| MECANICA | 237   | OK  | 20/01/2022 | 24/01/2022 | 9.122    | LUIS ALBERTO VALERA HERNANDEZ         |
| Requer.: | REVISION DE 10.000 KM<br>CAMBIO ACEITE Y FILTRO<br>CAMBIO FILTROS DE COMBUSTIBLES<br>SERVICIO PCV<br>REVISAR FALLA DE MOTOR, NO AVANZA  |   |            |            | Correc.: |                                       |
| REP      | 15284   | LIMPIA CARBURADOR SQ                          |            |            | 1,00     | Cliente                               |
| REP      | 33472   | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F    |            |            | 1,00     | Cliente                               |
| REP      | 33647   | FILTRO COMBUSTIBLE 907189 FORD RANGER MB9A-€  |            |            | 1,00     | Cliente                               |
| REP      | 10DIESEL0010  | ACEITE DIESEL                                 |            |            | 6,00     | Cliente                               |
| REP      | FILTRO DE ACEITI FILTRO DE ACEITE DIESEL  |   |            |            | 1,00     | Cliente                               |
| MO       | 0012  | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE   |            |            | 2,00     | Cliente MARIO TORRES                  |
| MO       | 0014  | REVISION DE LOS 10.000 KMS                    |            |            | 5,00     | Cliente MARIO TORRES                  |
| MO       | 0023  | SERVICIO A VALVULA PCV                        |            |            | 2,00     | Cliente MARIO TORRES                  |
| MECANICA | 82  | OK  | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 4.533    | ORMELYS CARDOZO                       |
| Requer.: | REVISAR FALLA COSTO ENCENDER AL PRENDER<br>PRESENTO MUCHO TEMBLOR<br>Y SE APAGO Y NO ENCIENDO MAS<br>LLEGO EN GRUA<br>REVISION DE LOS 5.000 KMS<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO<br>REV FLUIDOS |   |            |            | Correc.: |                                       |
| REP      | 15284   | LIMPIA CARBURADOR SQ                          |            |            | 1,00     | Cliente                               |
| REP      | 33472   | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F    |            |            | 1,00     | Cliente                               |
| REP      | 4127993   | LIQUIDO LIMPIA VIDRIO                         |            |            | 1,00     | Cliente                               |
| REP      | 8702300ANS  | BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN                 |            |            | 1,00     | Cliente                               |
| REP      | 10DIESEL0010  | ACEITE DIESEL                                 |            |            | 6,00     | Cliente                               |
| REP      | FILTRO DE ACEITI FILTRO DE ACEITE   |   |            |            | 1,00     | Cliente                               |
| MO       | 0002  | REVISION DE LOS 5.000 KMS                     |            |            | 5,32     | Cliente HENRY RICO                    |
| MO       | 0003  | LAVADO Y GAMUZA                               |            |            | 0,53     | Cliente JAVIER GONZALEZ               |
| MO       | 0006  | COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)          |            |            | 3,18     | Cliente HENRY RICO                    |
| MO       | 0012  | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE   |            |            | 2,10     | Cliente HENRY RICO                    |
| MO       | 0026  | REMPLAZO DEL BOMBIN DE COMBUSTIBLE / FILTRO ( |            |            | 3,21     | Cliente HENRY RICO                    |
| MECANICA | 14  | OK  | 22/09/2021 | 19/10/2021 | 1.404    | ORMELYS CARDOZO                       |
| Requer.: | REVISION DE LOS 1.000 KMS   |   |            |            | Correc.: |                                       |
| MO       | 0005  | REVISION DE LOS 1.000 KMS                     |            |            | 0,98     | Exonerado RICARDO PAUL MONTIEL RAMIRE |