

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X2 - KAICENE F70 4X2 Año: 2021

Placa: A45AU6T Carrocería: LSCBBZ2T7MG697510

| Tipo                                       | No. Doc       | Estado | Apertura                                    | Cierre     | Kms    | Asesor                              |
|--|---------------|--------|---|------------|--------|-------------------------------------|
| MECANICA                                   | 3089          | OK     | 11/10/2023                                  |            | 63.470 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 65.000 KM             |               |        |   |            |        | Correc.:                            |
| REVISAR COMPUERTA NO ABRE POR LA MANILLA   |               |        |   |            |        |                                     |
| UNIDAD CUENTA ENCEDER EN LAS MAÑANAS       |               |        |   |            |        |                                     |
| REVISAR FRENOS                             |               |        |   |            |        |                                     |
| MEDIR COMPRESION                           |               |        |   |            |        |                                     |
|  |               |        |   |            |        | 0,00                                |
| MECANICA                                   | 2598          | OK     | 11/08/2023                                  | 11/08/2023 | 60.003 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ      |
| Requer.: REVISAR DIRECCION, SE SIENTE DURA |               |        |   |            |        | Correc.:                            |
|  |               |        |   |            |        | 0,00                                |
| MECANICA                                   | 2479          | OK     | 21/07/2023                                  | 21/07/2023 | 59.045 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 60,000 KM             |               |        |   |            |        | Correc.:                            |
| REP  | 035           |        | LIMPIADOR CARBURADOR                        |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | 000002        |        | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40                |            | 6,00   | Cliente                             |
| REP  | F3000472      |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN    |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | F1012100RAA   |        | FILTRO ACEITE CHANGAN F70                   |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | F1109108-BU01 |        | FILTRO AIRE MOTOR                           |            | 1,00   | Cliente                             |
| MO   | 0023          |        | SERVICIO A VALVULA PCV                      |            | 2,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 0063          |        | REVISION DE 60.000 KMTS                     |            | 5,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 0076          |        | REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE          |            | 1,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 05289         |        | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE                 |            | 1,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MECANICA                                   | 2272          | OK     | 13/06/2023                                  | 13/06/2023 | 55.198 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ      |
| Requer.: MANTENIMIENTO 55 MIL KM.          |               |        |   |            |        | Correc.:                            |
| REP  | 15286         |        | LIMPIA CARBURADOR FEDERAL                   |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | 000002        |        | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40                |            | 6,00   | Cliente                             |
| REP  | F1012100RAA   |        | FILTRO ACEITE CHANGAN F70                   |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | 8119030-BS01  |        | FILTRO DE A/C POLEN ALSVIN                  |            | 1,00   | Cliente                             |
| MO   | 0023          |        | SERVICIO A VALVULA PCV                      |            | 2,00   | Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC  |
| MO   | 0067          |        | MANTENIMIENTO DE 55.000 KMS                 |            | 5,00   | Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC  |
| MO   | 24579         |        | REEMPLAZO FILTRO CABINA A/C POLEN           |            | 2,00   | Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC  |
| MECANICA                                   | 1997          | OK     | 24/04/2023                                  | 24/04/2023 | 49.087 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ      |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 45.000 KM   |               |        |   |            |        | Correc.:                            |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO                  |               |        |   |            |        |                                     |
| REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES          |               |        |   |            |        |                                     |
| REP  | F3000415      |        | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70     |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | F3000472      |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN    |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | WL1030HD      |        | ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETIC |            | 6,00   | Cliente                             |
| REP  | F1012100RAA   |        | FILTRO ACEITE CHANGAN F70                   |            | 1,00   | Cliente                             |
| MO   | 0012          |        | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D  |            | 2,00   | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL   |
| MO   | 0064          |        | MANTENIMIENTO DE 45.000 KMTS                |            | 5,00   | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL   |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X2 - KAICENE F70 4X2 Año: 2021

Placa: A45AU6T Carrocería: LSCBBZ2T7MG697510

| Tipo   | No. Doc       | Estado  | Apertura   | Cierre          | Kms    | Asesor                         |
|--|---------------|---|------------|-----------------|--------|--------------------------------|
| MECANICA   | 1853          | OK  | 31/03/2023 | 31/03/2023      | 43.098 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: REV 1000 KM LUEGO DEL MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO   |               |   |            |                 |        | Correc.:                       |
| REP  | WL1030HD      | ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETIC   | 10,00      | Cliente         |        |                                |
| REP  | F1012100RAA   | FILTRO ACEITE CHANGAN F70                     | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| MO   | CAMBIO001     | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO                     | 5,00       | Cliente         |        | RONALD AXER MARQUEZ MARQL      |
| MECANICA   | 1813          | OK  | 24/03/2023 | 25/03/2023      | 42.626 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: COMPLEMENTO 10% CORRESPONDIENTES A REPUESTOS UTILIZADOS (REPARACION DE MOTOR ), AUTORIZADO POR MDV. |               |   |            |                 |        | Correc.:                       |
| REP  | 51342         | FILTRO ACEITE WIX CHANGAN F70                 | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | R-12008       | REFRIGERANTE ROJO LMV GALON                   | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | 1002250RAA    | ESTOPERA CIGUENAL DELANTERA CHANGAN F70       | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | 1002052RAA3   | CONCHA BANCADA FRONTAL MARRON-AZUL F70        | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | 1002053RAA3   | CONCHA BANCADA FRONTAL MARRON-AZUL F70        | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | J1005201RAA   | JGO CONCHAS BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHAN      | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | 10DIESEL0010  | ACEITE DIESEL                                 | 7,00       | Cliente         |        |                                |
| MECANICA   | 1805          | OK  | 22/03/2023 | 24/03/2023      | 42.626 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: MANTENIMIENTO REPARACION DE MOTOR   |               |   |            |                 |        | Correc.:                       |
| REP  | F1109108-BU01 | FILTRO AIRE MOTOR                             | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| MO   | 0003          | LAVADO Y GAMUZA                               | 0,50       | Cliente         |        | JAVIER GONZALEZ                |
| MO   | 0012          | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D    | 2,00       | Cliente         |        | HENRY RICO                     |
| MO   | 0023          | SERVICIO A VALVULA PCV                        | 2,00       | Cliente         |        | HENRY RICO                     |
| MO   | 05289         | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE                   | 1,00       | Cliente         |        | HENRY RICO                     |
| MO   | 0074-1        | SERV. AL INTERCOOLER, ADMISION, TURBO, C.ACEL | 10,00      | Cliente         |        | HENRY RICO                     |
| MO   | LAV-MOTOR     | LAVADO DE MOTOR                               | 1,50       | Cliente         |        | JAVIER GONZALEZ                |
| MO   | 001-FLUIDO    | REEMPLAZOS LUBRICANTES Y FLUIDOS DIF.TRANSf   | 8,00       | Cliente         |        | HENRY RICO                     |
| MECANICA   | 1777          | OK  | 17/03/2023 | 24/03/2023      | 42.626 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.:   |               |   |            |                 |        | Correc.:                       |
| REP  | 016           | LIGA DE FRENO                                 | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | 019           | LIQUIDO REMOVEEDOR                            | 2,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | 15286         | LIMPIA CARBURADOR FEDERAL                     | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | 80W-90        | VALVULINA SINTETICA                           | 4,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | ATF-DIII      | ACEITE ATF DEXRON III                         | 2,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | F3000415      | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70       | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| REP  | F3000472      | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN      | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| TOT  | TAPA01        | SERVICIO TAPA COMPRESION                      | 1,00       | Cliente         |        |                                |
| MECANICA   | 1561          | OK  | 02/02/2023 | 25/03/2023      | 42.626 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: UNIDAD CUESTA ENCENDER  |               |   |            |                 |        | Correc.:                       |
| REP  | 01257         | SILICON GRIS                                  | 1,00       | Garantía Planta |        |                                |
| REP  | 000002        | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40                  | 7,00       | Garantía Planta |        |                                |

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X2 - KAICENE F70 4X2 Año: 2021

Placa: A45AU6T Carrocería: LSCBBZ2T7MG697510

| Tipo   | No. Doc       | Estado   | Apertura   | Cierre     | Kms      | Asesor                                      |
|--|---------------|--|------------|------------|----------|---|
| MECANICA                                     | 1561          | OK   | 02/02/2023 | 25/03/2023 | 42.626   | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ              |
| Requer.: UNIDAD CUESTA ENCENDER              |               |  |            |            | Correc.: |   |
| REP  | R-12008       | REFRIGERANTE ROJO LMV GALON                    |            |            | 1,00     | Garantía Planta                             |
| REP  | 1000000RAA    | JGO DE EMPAQUE COMPLETO CHANGAN F70            |            |            | 1,00     | Garantía Planta                             |
| REP  | 1004018ANA    | CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70                |            |            | 8,00     | Garantía Planta                             |
| REP  | 1005013RAA    | ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70             |            |            | 1,00     | Garantía Planta                             |
| REP  | 1005100RAA    | CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70            |            |            | 1,00     | Garantía Planta                             |
| REP  | 1005250RAA    | EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA F70                |            |            | 3,00     | Garantía Planta                             |
| REP  | 1011100RAA    | BOMBA ACEITE CHANGAN F70                       |            |            | 1,00     | Garantía Planta                             |
| REP  | 1002011RAAA   | CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70                    |            |            | 4,00     | Garantía Planta                             |
| REP  | F1012100RAA   | FILTRO ACEITE CHANGAN F70                      |            |            | 1,00     | Garantía Planta                             |
| REP  | J1005201RAA   | JGO CONCHAS BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHAN       |            |            | 1,00     | Garantía Planta                             |
| REP  | PJ201005-0101 | JGO ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN I    |            |            | 1,00     | Garantía Planta                             |
| MO   | CH27          | CAMBIAR EL ACEITE                              |            |            | 0,40     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | CH31          | CAMBIAR REFRIGERANTE                           |            |            | 0,70     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101001     | EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN                     |            |            | 7,70     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101004     | CAMBIO DE PISTONES                             |            |            | 7,70     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101016     | CIGÜEÑAL                                       |            |            | 7,70     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101021     | CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE         |            |            | 3,10     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101026     | CUBIERTA DE CADENA                             |            |            | 3,20     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101028     | SELLO DE ACEITE DELANTERO                      |            |            | 0,80     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101034     | JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILIN |            |            | 1,00     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101035     | JUNTA DE CULATA                                |            |            | 7,00     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101038     | TAPA DE CAMARA DE VALVULAS                     |            |            | 0,70     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MECANICA                                     | 1461          | OK   | 17/01/2023 | 14/02/2023 | 41.737   | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ         |
| Requer.: PROGRAMACION PCM                    |               |  |            |            | Correc.: |   |
| MO   | CH56          | COLOCACION DEL ESCANER PARA ACTUALIZACION      |            |            | 0,69     | Garantía Planta RICARDO PAUL MONTIEL RAMIRE |
| MO   | 600001        | MEDIR LA PRESION DE COMPRESION DEL MOTOR       |            |            | 1,49     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101168     | DESMONTAR Y MONTAR VALVULA EGR                 |            |            | 1,49     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MO   | P20101201     | DESMONTAR, PERFORAR Y MONTAR FILTRO DE PAF     |            |            | 1,49     | Garantía Planta HENRY RICO                  |
| MECANICA                                     | 1443          | OK   | 13/01/2023 | 16/01/2023 | 41.737   | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ         |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM |               |  |            |            | Correc.: |   |
| REP  | 017           | ABRAZASERAS                                    |            |            | 1,00     | Cliente                                     |
| REP  | 15284         | LIMPIA CARBURADOR SQ                           |            |            | 1,00     | Cliente                                     |
| REP  | 4000014       | FILTRO DE LINEA                                |            |            | 1,00     | Cliente                                     |
| REP  | F3000415      | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70        |            |            | 1,00     | Cliente                                     |
| REP  | F3000472      | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN       |            |            | 1,00     | Cliente                                     |
| REP  | WL1040SS      | ACEITE 10W40 SEMI SINTETICO WOLF               |            |            | 6,00     | Cliente                                     |
| MO   | 0012          | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D     |            |            | 2,00     | Cliente HENRY RICO                          |

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X2 - KAICENE F70 4X2 Año: 2021

Placa: A45AU6T Carrocería: LSCBBZ2T7MG697510

| Tipo   | No. Doc       | Estado  | Apertura   | Cierre     | Kms    | Asesor                              |
|--|---------------|---|------------|------------|--------|-------------------------------------|
| MECANICA                                       | 1443          | OK  | 13/01/2023 | 16/01/2023 | 41.737 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM   |               |   |            |            |        | Correc.:                            |
| MO   | 0023          | SERVICIO A VALVULA PCV                        |            |            | 2,00   | Cliente HENRY RICO                  |
| MO   | 0046          | REVISION DE LOS 40.000 KMTS                   |            |            | 5,00   | Cliente HENRY RICO                  |
| MECANICA                                       | 990           | OK  | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 36.132 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: MANTENIMIENTO DE LOS 35,000 KM        |               |   |            |            |        | Correc.:                            |
| MO   | 0012          | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D    |            |            | 2,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 0023          | SERVICIO A VALVULA PCV                        |            |            | 2,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 0072          | REVISION DE 35.000 KMS                        |            |            | 5,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 05289         | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE                   |            |            | 1,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MO   | 24579         | REEMPLAZO FILTRO CABINA A/C POLEN             |            |            | 1,00   | Cliente JUNIOR DAVID RINCON GODOY   |
| MECANICA                                       | 988           | OK  | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 36.132 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: MANTENIMIENTO DE LOS 35.000 KM        |               |   |            |            |        | Correc.:                            |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO                      |               |   |            |            |        |                                     |
| REEMPLAZO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE        |               |   |            |            |        |                                     |
| REP  | 15284         | LIMPIA CARBURADOR SQ                          |            |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | 33472         | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN      |            |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | 4000014       | FILTRO DE LINEA                               |            |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | F3000415      | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70       |            |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | 10DIESEL0010  | ACEITE DIESEL                                 |            |            | 6,00   | Cliente                             |
| REP  | 8119030-BU02  | FILTRO A/C POLEN                              |            |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | F1109108-BU01 | FILTRO AIRE MOTOR                             |            |            | 1,00   | Cliente                             |
| MECANICA                                       | 861           | OK  | 10/08/2022 | 12/08/2022 | 31.947 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ      |
| Requer.: MANTENIMIENTO DE 30.000 KM            |               |   |            |            |        | Correc.:                            |
| MO   | 0003          | LAVADO Y GAMUZA                               |            |            | 0,50   | Cliente JAVIER GONZALEZ             |
| MO   | 0006          | COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)          |            |            | 3,00   | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL   |
| MO   | 0012          | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D    |            |            | 1,00   | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL   |
| MO   | 0023          | SERVICIO A VALVULA PCV                        |            |            | 2,00   | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL   |
| MO   | 0042          | REVISION DE LOS 30.000 KMS                    |            |            | 5,00   | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL   |
| MO   | 0074          | SERV.SIST.INTERCOLER, ADMISION,DPF,EGR,MULTIF |            |            | 20,00  | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL   |
| MECANICA                                       | 855           | OK  | 09/08/2022 | 12/08/2022 | 31.947 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ      |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 30.000KM        |               |   |            |            |        | Correc.:                            |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO                      |               |   |            |            |        |                                     |
| REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE                |               |   |            |            |        |                                     |
| SERVICIO A LA EGR, ADMISION, DPF E INTERCOOLER |               |   |            |            |        |                                     |
| REP  | 019           | LIQUIDO REMOVEEDOR                            |            |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | 15284         | LIMPIA CARBURADOR SQ                          |            |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | FS1251        | FILTRO COMBUSTIBLE FS1251                     |            |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | 4000014       | FILTRO DE LINEA                               |            |            | 1,00   | Cliente                             |
| REP  | 10DIESEL0010  | ACEITE DIESEL                                 |            |            | 6,00   | Cliente                             |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X2 - KAICENE F70 4X2 Año: 2021

Placa: A45AU6T Carrocería: LSCBBZ2T7MG697510

| Tipo   | No. Doc       | Estado | Apertura                                    | Cierre     | Kms    | Asesor                         |
|--|---------------|--------|---|------------|--------|--------------------------------|
| MECANICA   | 756           | OK     | 15/07/2022                                  | 15/07/2022 | 26.729 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 25.000 KM<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO<br>REEMPLAZO FILTRO DE AIRE<br>REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES   |               |        |   |            |        | Correc.:                       |
| REP  | 33472         |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN    |            | 1,00   | Cliente                        |
| REP  | 33647         |        | FILTRO COMBUSTIBLE 907189 FORD RANGER MB9A- |            | 1,00   | Cliente                        |
| REP  | 4000014       |        | FILTRO DE LINEA                             |            | 1,00   | Cliente                        |
| REP  | 10DIESEL0010  |        | ACEITE DIESEL                               |            | 6,00   | Cliente                        |
| REP  | F1109108-BU01 |        | FILTRO AIRE MOTOR                           |            | 1,00   | Cliente                        |
| MO   | 0007          |        | REVISION DE 25,000 KMTS                     |            | 5,00   | Cliente MARIO TORRES           |
| MO   | 0012          |        | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D  |            | 2,00   | Cliente MARIO TORRES           |
| MO   | 05289         |        | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE                 |            | 1,00   | Cliente MARIO TORRES           |
| MECANICA   | 626           | OK     | 08/06/2022                                  | 08/06/2022 | 21.863 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 20.000 KM<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO<br>REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES<br>SERVICIO A LA PCV   |               |        |   |            |        | Correc.:                       |
| REP  | 15284         |        | LIMPIA CARBURADOR SQ                        |            | 1,00   | Cliente                        |
| REP  | 33472         |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN    |            | 1,00   | Cliente                        |
| REP  | 33647         |        | FILTRO COMBUSTIBLE 907189 FORD RANGER MB9A- |            | 1,00   | Cliente                        |
| REP  | 4000014       |        | FILTRO DE LINEA                             |            | 1,00   | Cliente                        |
| REP  | 10DIESEL0010  |        | ACEITE DIESEL                               |            | 6,00   | Cliente                        |
| MO   | 0012          |        | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D  |            | 2,00   | Cliente MARIO TORRES           |
| MO   | 0016          |        | REVISION DE LOS 20.000 KMS                  |            | 5,00   | Cliente MARIO TORRES           |
| MO   | 0023          |        | SERVICIO A VALVULA PCV                      |            | 2,00   | Cliente MARIO TORRES           |
| MECANICA   | 476           | OK     | 02/05/2022                                  | 02/05/2022 | 16.366 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 15.000 KM<br>CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO<br>REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLES<br>COLOCAR ESCANER PARA VERIFICAR VALORES DE LA<br>EGR   |               |        |   |            |        | Correc.:                       |
| REP  | 33472         |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN    |            | 1,00   | Cliente                        |
| REP  | 33647         |        | FILTRO COMBUSTIBLE 907189 FORD RANGER MB9A- |            | 1,00   | Cliente                        |
| REP  | 4000014       |        | FILTRO DE LINEA                             |            | 1,00   | Cliente                        |
| REP  | 10DIESEL0010  |        | ACEITE DIESEL                               |            | 6,00   | Cliente                        |
| MO   | 0012          |        | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D  |            | 2,00   | Cliente MARIO TORRES           |
| MO   | 0038          |        | REVISION DE LOS 15.000 KMS                  |            | 5,00   | Cliente MARIO TORRES           |
| MECANICA   | 320           | OK     | 07/03/2022                                  | 14/03/2022 | 11.164 | LUIS ALBERTO VALERA HERNANDEZ  |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO<br>SERVICIO VALVULA PCV<br>SERVICIO VALVULA EGR<br>REVISAR BOMBIN DE COMBUSTIBLE, HAY FUGA DE<br>GASOIL POR LA MEMBRANA<br>CLIENTE MANIFIESTA QUE YA REEMPLAZO LOS FILTROS<br>DE COMBUSTIBLE Y REALIZO LIMPIEZA DE TANQUE |               |        |   |            |        | Correc.:                       |
| REP  | 15284         |        | LIMPIA CARBURADOR SQ                        |            | 1,00   | Cliente                        |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X2 - KAICENE F70 4X2 Año: 2021

Placa: A45AU6T Carrocería: LSCBBZ2T7MG697510

| Tipo   | No. Doc      | Estado | Apertura                                     | Cierre     | Kms    | Asesor                             |
|--|--------------|--------|--|------------|--------|------------------------------------|
| MECANICA   | 320          | OK     | 07/03/2022                                   | 14/03/2022 | 11.164 | LUIS ALBERTO VALERA HERNANDEZ      |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO<br>SERVICIO VALVULA PCV<br>SERVICIO VALVULA EGR<br>REVISAR BOMBIN DE COMBUSTIBLE, HAY FUGA DE GASOIL POR LA MEMBRANA<br>CLIENTE MANIFIESTA QUE YA REEMPLAZO LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE Y REALIZO LIMPIEZA DE TANQUE |              |        |  |            |        | Correc.:                           |
| REP  | 51342        |        | FILTRO ACEITE WIX CHANGAN F70                |            | 1,00   | Cliente                            |
| REP  | 8702300ANS   |        | BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN                |            | 1,00   | Cliente                            |
| REP  | 10DIESEL0010 |        | ACEITE DIESEL                                |            | 6,00   | Cliente                            |
| MO   | 0003         |        | LAVADO Y GAMUZA                              |            | 0,50   | Cliente JAVIER GONZALEZ            |
| MO   | 0006         |        | COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)         |            | 3,00   | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLA |
| MO   | 0014         |        | REVISION DE LOS 10.000 KMS                   |            | 5,00   | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLA |
| MO   | 0023         |        | SERVICIO A VALVULA PCV                       |            | 2,01   | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLA |
| MO   | 0026         |        | REEMPLAZO DEL BOMBIN DE COMBUSTIBLE / FILTRO |            | 3,00   | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLA |
| MO   | 0043         |        | SERVICIO A LAS EGR                           |            | 10,00  | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLA |
| MECANICA   | 275          | OK     | 08/02/2022                                   | 08/02/2022 | 10.000 | LUIS ALBERTO VALERA HERNANDEZ      |
| Requer.: SCANNER Y REGENERACION  |              |        |  |            |        | Correc.:                           |
| MO   | 0006         |        | COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)         |            | 3,00   | Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLA |