

Maracay 08/11/2023

### INFORME TECNICO


Por medio de la presente se hace constar que el día de hoy 8/11/23 en horas de la mañana se recibió el vehículo CHANGAN, modelo CS15, placas AB474UR, VIN LS5A3DSE1PD911224, KMS 21.024, AÑO 2022, el cual presenta falla de encendido, seguidamente al verificar se pudo apreciar que este no daba arranque motivo por el cual se procedió a chequear el voltaje de la batería con un milímetro digital apreciándose que este se encontraba en 10.8V y al accionar el motor de arranque el voltaje disminuyo a 7.9V, siendo este un voltaje muy bajo para el encendido del motor del vehículo por lo que se procedió a instalar una batería de prueba verificando que su voltaje inicial era de 12.2 y al encender el motor del vehículo el voltaje se mantuvo en 12.2 y el testigo de luz de batería se mantuvo encendido en el clúster. De tal manera se determino que el alternador está presentando problemas de funcionamiento internamente ya que el sistema de carga eléctrica del vehículo no está funcionando, es por ello que se recomienda el reemplazo del alternador.

Sin más que referirme,

Alex Gomez  
Jefe de Taller



**TRACTO AUTO MARACAY, C.A.**  
RIF. J-502759018

x 

Emmanuel

TRACTO AUTO MARACAY, C.A  
SERVICIO

ORDEN DE REPARACION  
521

Página 1 de 1  
Fecha: 08/11/2023  
Hora: 11:39 am  
YARITZA NOGUERA

Procedencia: Cliente

Emisión: 08/11/2023 11:39:19 Prometido: 08/11/2023 19:39:15

Cliente: NADIA AJAM LOUGMADJI CI/RIF: V-18231744

Tifs.: MOV (0412) 4095881 ,DOM (0243) 4095881

Dirección: AV.VICTORIA CASA NRO.57 URB.RESIDENCIAL LOS ANDES LA VICTORIA ARAGUA,LA VICTORIA,JOSÉ FÉLIX RIBAS, EDO.ARAGUA,VENEZUELA.

Modelo : CS15 - CS15

Carrocería: LSA5A3DSE1PD91122 Año: 2022 Placa: AB474UR

Kilómetros: 21024 Fecha Venta: 21/12/2022 Color: PLATA

Asesor: YARITZA NOGUERA

Tifs. Dpto.:


**Trabajo: 1**

Percepción del Cliente

Diagnóstico

VEHICULO APAGADO PRESENTO LUZ DE BATERIA

Por la presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por el, conduzcan al vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras, u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo.

  
\_\_\_\_\_  
Recibido por

  
\_\_\_\_\_  
Aprobado por el cliente

