

Reporte de Falla / Nuevo

101012

+ Volver (/ManageConcesionario/FailReport)

Buscar

VIN	LSCBBZ2T9NG602429	Kilometraje	21713
VIN	LSCBBZ2T9NG602429	Kilometraje	21713
Código Reporte	0	En garantía	Si
Propietario	JUANA RAMONA SIRA MUJICA	RIF Propietario	V-13.078.699
Concesionario	KAISHI MOTORS CA	Placa	A57ED2G
Tipo de Póliza	PLANTA	Fecha de Operación	
Modelo Vehículo	F704X4	Código de Autorización	
Tipo de Reporte	Garantía	Resultado del Reporte	
-		Estatus de la Operación	

Reporte de cliente: Vehículo no enciende o dificultad en encender

Reporte de Concesionario: Dificultad de encendido en reposo

Diagnostico: Baja compresión en los cilindros

Decisión Técnica: Realizar un Overhall al motor (Desarmado y armado total).

Resultados / Valores de las pruebas obtenidos: #1(240)PSI #2(260)PSI #3(220)PSI #4(240)PSI el scanner no arrojó

Equipos Utilizados: Manómetro de presión de combustible, Compresímetro analógico y Scanner

Estatus de paralización: No Paralizada Paralizada

Mano de Obra

En Recolección de Pedido