

CHONGQING CARS, C.A.

Presupuesto Nro. 3331

Departamento : SERVICIO Emisión : 08/01/2024

Cliente : FRIGORIFICO LA FINCA,CA. CI/Rif : J-31428650-1

Dir : AV 9 CON ESQUINA CALLE 145 CASA 15-07, SIERRA MAESTRA MARACAIBO EDO ZULIA VENEZUELA. Telf : 0424 - 6087145

Modelo : KAICENE F704X4 Año : 2022 Placa : A97DP1M Fecha Venta : 12/04/2022

No. Fabricación : LSCBBZ2T4NG602399 Carrocería : LSCBBZ2T4NG602399 Motor : LSCBBZ2T4NG602399 Kms. : 50924

Procedencia : Cliente Modo Pago : CONT

Vendedor : KARELYS CAROLINA YA

Página 1 de 2


Fecha: 08/01/2024


Hora : 01:59 pm

KARELYS CAROLINA  
YABANERA  
GUTIERREZ

Aprobado  Anulado

Tipo	Modo	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
<b>Repuestos</b>						
REP	GPL	1011100RAA	BOMBA ACEITE CHANGAN F70	1,00	2.260,15	2.260,15
REP	GPL	1005013RAA	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70	1,00	1.518,54	1.518,54
REP	GPL	R-12008	REFRIGERANTE ROJO LMV GALON	1,00	426,25	426,25
REP	GPL	1005250RAA	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA F70	3,00	3.990,57	11.971,71
REP	GPL	WL1030HD	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETIC	7,00	7.282,60	50.978,20
REP	GPL	01257	SILICON GRIS	1,00	121,14	121,14
REP	GPL	PJ201005-0101	JGO ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN	1,00	5.297,22	5.297,22
REP	GPL	J1005201RAA	JGO CONCHAS BANCADA CENTRAL/FONTAL CHA	1,00	1.165,39	1.165,39
REP	GPL	1000000RAA	JGO DE EMPAQUE COMPLETO CHANGAN F70	1,00	5.297,22	5.297,22
REP	GPL	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00	1.200,70	4.802,80
REP	GPL	1003101RAA	VALVULA DE ADMISION CHANGAN F70	8,00	423,43	3.387,44
REP	GPL	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1,00	6.674,50	6.674,50
REP	GPL	1124100ANAA	INYECTOR COMBUSTIBLE CHANGAN F70	4,00	1.972,08	7.888,32
REP	GPL	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00	176,57	1.412,56
SubTotal Repuestos :						103.201,44
<b>Mano de Obra</b>						
MO	GPL	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,20	423,75	1.356,00
MO	GPL	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7,70	423,77	3.263,00
MO	GPL	P20101089	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	0,40	425,00	170,00
MO	GPL	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,70	423,77	3.263,00
MO	GPL	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0,70	424,29	297,00
MO	GPL	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,10	423,87	1.314,00
MO	GPL	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00	423,71	2.966,00
MO	GPL	P20101016	CIGÜEÑAL	7,70	423,77	3.263,00
MO	GPL	P20101038	TAPA DE CAMARA DE VALVULAS	0,70	424,29	297,00
MO	GPL	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,40	425,00	170,00
MO	GPL	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,80	423,75	339,00
MO	GPL	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILI	1,00	424,00	424,00
SubTotal Mano de Obra :						17.122,00

  
Aseñor de Servicio o Garantía

  
Aprobado por el cliente

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

04126428746