



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Placa | AB284TR | Nº Póliza | Fecha Via | Nombre del Cliente | Nº Cédula Identidad - RIF | Nro. |
| Modelo Vehículo | | Año del Modelo | 2023611-06 | RICARDO JOSE CAMPOS MORADO | V-15716557 | 500000002419 |
| CS15 | | Fecha Creación | 2023-12-06 | Kilometraje | Dirección | Nro. De Autorización |
| VIN - Serial Completo | LSSA3DSEXP D911822 | Fecha de Salida | 2023-12-26 | Estado | PAMPATAR | DC231222MRC92451 |
| Concesionario | ELITE AUTOS, CA | Ciudad | - | Código | Teléfonos | Fecha Autorización |
| | | | | CHEM009 | 04248465700 | 2023-12-22 |
| | | | | | Código (s) Técnico (s) | Ciudad |
| | | | | | | |

SE APLICA EL PASO A PASO ESTIPULADO PARA ESTOS CASOS ENCONDRANDOSE LA RESISTENCIA DE LAS BUJIAS EN PARAMETROS AL IGUAL QUE LA CALIBRACION, ADICIONAL A ESTO SE EVIDENCIA QUE EL CATALIZADOR ESTA EN PERFECTO ESTADO SE LE HIZO SERVICIO AL SENSOR DE OXIGENO DE IGUAL MANERA LA BOMBA DE GASOLINA Y AL TANQUE SE REEMPLAZARON LOS FILTROS Y AL REALIZAR PRUEBA DE RUTA PERSISTE LA PERDIDA DE POTENCIA.

| ITEM | REFERENCIA | SERIAL | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------------------------|------------|--------|------|--|----------|--------|--------------|
| 1 | CS1501029 | M | | CONJUNTO DE COLECTOR DE COMBUSTIBLE (EA12FF) | 0.80 | 24.00 | 19.20 |
| SUMATORIA TOTAL | | | | | | | 19.20 |

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: 500000002419

• Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 • Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado: Gerente de Servicio Gerente Repuestos

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESSIONARIO:

Gerente de Servicio Gerente Repuestos

Gerente Administración Fecha de Registro en el Sistema

LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

FECHA DE SALIDA: 2023-12-06



RIF: J-509...

| | |
|--------------------|-------|
| Total Mano de Obra | 19.20 |
| Total Repuestos | 00.00 |
| Total Otros Gastos | 00.00 |
| Sub-Total | 19.20 |
| Impuesto | 03.07 |
| Total General | 22.27 |

SERVICIO

FACTURA Nro. 1313

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 05/01/2024

Vencimiento: 11/01/2024

Días Crédito: 3

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS CA

CURRIF: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARELA 53, PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO SIN CASERIO LAS

PIEDRAS, yaracagua EDO YARACUAY.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 ,MOV (0424) 5322639

| Código | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Total |
|--|------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| MO | Mano de Obra | 1,00 | 19,20 | 19,20 |
| Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 55,0065 según la tasa del BCV al 08-01-2024, PPOV Nro. 0071 | | | | |
| | Subtotal BS: | 891,32 | Subtotal USD: | 19,20 |
| | Monto Exento BS: | 0,00 | Monto Exento USD: | 0,00 |
| | Base Imponible IVA 15 (15,00%) BS: | 891,32 | Base Imponible IVA (15,00%) USD: | 19,20 |
| | IVA 15 15,00% BS: | 110,61 | IVA 15,00% USD: | 3,07 |
| | Total Neto Factura BS: | 891,32 | Total Neto Factura USD: | 22,27 |
| | Base Imponible IGTF (3%) BS: | 0,00 | Base Imponible IGTF (3%) USD: | 0,00 |
| | IGTF 3% BS: | 0,00 | IGTF 3% USD: | 0,00 |
| | Monto Total a Pagar BS: | 891,32 | Monto Total a Pagar USD: | 22,27 |

Son: VEINTIDOS USD CON 27/100 CENTIMOS

A los efectos previstos en el art. 13 de la FA-0071 Nro. SNAT/2011/0071 se expresan los montos de la factura en Bs. Considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de Bs/USD según Res #19-05-01 (G.O. OFIC. NRO 41.624 02-05-2019)

RECLAMO DE GARANTIA NUMERO #155

ALICUOTA SEGUN G.O 41244 DE FECHA 26/09/2017

ELITE
AUTOS

Empresa

Ciente

FORMA LIBRE / N° DE CONTROL