

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2022

Placa: A59DE6S Carrocería: LSCBBZ2T7NG602414

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3657	OK	15/01/2024		42.327	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REPARACION DEL MOTOR						Correc.:
REP	1124100ANAA	INYECTOR COMBUSTIBLE CHANGAN F70			4,00	Cliente
TOT	VOLANTE21	RECTIFICAR KIT DE EMBRAGUE			1,00	Cliente
MECANICA	3428	OK	05/12/2023		42.327	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: UNIDAD LLEGO EN GRUA NO ENCIENDE						Correc.:
TOT	TAPA055	SERVICIO TAPA COMPRESION			1,00	Garantía Planta
MECANICA	3078	OK	10/10/2023	11/10/2023	40.690	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 40.000 KM UNIDAD CUESTA ENCENDER						Correc.:
REP	035	LIMPIA CARBURADOR			1,00	Cliente
REP	000002	REFRIGERANTE SHELL 50/50			6,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D			2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL
MO	0046	REVISION DE LOS 40.000 KMTS			5,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL
MECANICA	2917	OK	21/09/2023	12/01/2024	37.659	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: UNIDAD INGRESA EN GRUA BOMBA DE INYECCION NO FUNCIONA BIEN						Correc.:
						0,00
MECANICA	2893	OK	19/09/2023	27/09/2023	37.659	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: UNIDAD INGRESA EN GRUA BOMBA DE INYECCION NO FUNCIONA BIEN						Correc.:
REP	E001	EMPACADURA BAJANTE ESCAPE F70			2,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICC			6,00	Cliente
REP	1021013RAA	CORREA TIEMPO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	1021020RAA	TENSOR CORREA TIEMPO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	1021030RAA	POLEA CORREA TIEMPO CHANGAN F70			2,00	Cliente
REP	1123100DNA	BOMBA DE INYECCION CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	1012200B0612	FILTRO COMBUSTIBLE DFSK C37			1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	025	REEMPLAZO KIT DE TIEMPO			15,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZC/
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D			2,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZC/
MO	0072	REVISION DE 35.000 KMS			5,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZC/
MO	EMPACA01	INSTALACION DE FLANCHE DEL ESCAPE			3,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZC/
MO	FILTROS-2	REEMPLAZO FILTRO POLEN (A/A) - AIRE MOTOR			3,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZC/
MO	BOMBAINYEC01	DESM/MONTAR BOMBA DE INYECCION			15,00	Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZC/

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2022

Placa: A59DE6S Carrocería: LSCBBZ2T7NG602414

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2595	OK	10/08/2023	12/08/2023	32.874	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REEMPLAZO TURBO CARGADOR						Correc.:
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
MECANICA	2500	OK	26/07/2023	28/07/2023	32.874	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 30.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES						Correc.:
REVISION GENERAL						
VERIFICAR FILTROS DE POLEN Y AIRE VERIFICAR UNIDAD SE SIENTE UN GORGOREO AL APLICAR 5 Y 6 (COMO SI SE FRENARA EN VIAJE) ELEVA VIDRIO DEL LADO DEL PILOTO SE TRANCA AL SUBIR Y BAJAR						
REP	019	LIQUIDO REMOVEEDOR			2,00	Cliente
REP	000002	REFRIGERANTE SHELL 50/50			6,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	3500010BU01	JGO PASTILLAS DE FRENO TRAS CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	E049343000004	FILTRO DE ACEITE MOTOR VIEW (FOTON)			1,00	Cliente
REP	1012010-H01-AB	FILTRO DE ACEITE MOTOR ALSVIN			1,00	Cliente
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D			2,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MO	0036	REEMPLAZO DE PASTILLAS TRASERAS			2,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MO	0042	REVISION DE LOS 30.000 KMS			5,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MO	0074-1	SERV. AL INTERCOOLER, ADMISION, TURBO, C.ACEL			20,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MECANICA	2193	OK	30/05/2023	31/05/2023	25.372	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV VARILLAJE DE LA UNIDAD AL PASAR LOS 100 RPM PERISTE UN SONIDO (USUARIO APAGO EL A/A PENSANDO QUE ERA DE AHI PERO SIGUE EL SONIDO) REV FRENOS DE LA UNIDAD (PRESENTA RUIDO)						Correc.:
UNIDAD REQUIERE ALINEACION Y BALANCEO						
MANTENIMIENTO DE 25.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES REV, FILTRO DE AIRE Y DE POLEN						
REP	019	LIQUIDO REMOVEEDOR			2,00	Cliente
REP	15286	LIMPIA CARBURADOR FEDERAL			1,00	Cliente
REP	000002	REFRIGERANTE SHELL 50/50			6,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	1703300BU02	GUAYA DE CAMBIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	8119030-BU02	FILTRO A/C CHANGAN F70 (POLEN)			1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	009	MANTENIMIENTO DE 25.000 KM			5,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA D			2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2022

Placa: A59DE6S Carrocería: LSCBBZ2T7NG602414

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2193	OK	30/05/2023	31/05/2023	25.372	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.:	REV VARILLAJE DE LA UNIDAD AL PASAR LOS 100 RPM PERISTE UN SONIDO (USUARIO APAGO EL A/A PENSANDO QUE ERA DE AHI PERO SIGUE EL SONIDO) REV FRENOS DE LA UNIDAD (PRESENTA RUIDO)  UNIDAD REQUIERE ALINEACION Y BALANCEO  MANTENIMIENTO DE 25.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES REV, FILTRO DE AIRE Y DE POLEN					Correc.:
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC
MO	0045	DESMONTAR / MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE PAR			15,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC
MO	0065	DESMONTAR Y MONTAR TURBO CARGADOR			4,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC
MO	0074	SERV.SIST.INTERCOLER, ADMISION,DPF,EGR,MULTIF			20,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC
MO	05289	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE			1,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC
MO	24579	REEMPLAZO FILTRO CABINA A/C POLEN			2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC
MO	GUAYA01	REEMPLAZO GUAYA DE CAMBIO Y SERVICIO AL VAR			2,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDC
MECANICA	1559	OK	02/02/2023	07/02/2023	18.510	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.:	REV, MANTENIMIENTO DE 15.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERVICIO A LA VALVULA PCV SEVICIO AL SISTEMA EGR, DPF, ADMISION E INTERCOOLER					Correc.:
REP	019	LIQUIDO REMOVEEDOR			2,00	Cliente
REP	1246	TORNILLO MB 10X50			4,00	Cliente
REP	15284	LIMPIA CARBURADOR SQ			1,00	Cliente
REP	4000014	FILTRO DE LINEA			1,00	Cliente
REP	WL1040SS	ACEITE 10W40 SEMI SINTETICO WOLF			6,00	Cliente
REP	1008014REB	EMPACADURA TEFLON			1,00	Cliente
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA			0,50	Cliente JAVIER GONZALEZ
MO	0006	COLOCACION DE ESCANER (REGENERACION)			1,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL
MO	0038	REVISION DE LOS 15.000 KMS			5,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL
MO	0045	DESMONTAR / MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE PAR			15,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL
MO	0074	SERV.SIST.INTERCOLER, ADMISION,DPF,EGR,MULTIF			20,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQL
TOT	SECTOR01	REPARACION DE CAJETIN DEL SECTOR			1,00	Cliente