



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AC274FL

MERIDA



0.0

x1000r/min

TRIP

6.3 km

80

100

120

60

140

40

160

20

180

200

km/h

ODO

15 km

P



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN:LS5A2ASE4PD914085

Trademark Changan

Model SC7152AA5

Engine Model JL473QF Net power 71kW

Piston displacement 1480mL

Total mass 1470kg

Manufacture date 2022-06-06 Seats 5

TRUPER MUT-105

APO  
015.2  
kΩ

AUTO POWER OFF

SELECT/HOLD/\*

NPN

PNP

EBCE

F

20mF

OFF

hFE

Hz

DUTY

4CYL

6CYL

8CYL

8CYL

6CYL

4CYL

Ω

20M

200K

20K

2K

200

TEMP

°C/°F

200m

A~

20

20

200m

A~

200

750

1000

V~

TRIP-RMS

m

CO

20A

FUSED

MAX 10SEC

EACH 15MIN

MAX

100mA

FUSED



TRUPER<sup>®</sup> MUT-105

APO  
187.5  
k $\Omega$

AUTO POWER OFF

SELECT/HOLD/\*


NPN  
PNP E B C E


$\Omega$  20M 20mF OFF hFE Hz DUTY  
200K 2M 20K 2K 200 200m  
°C/°F TEMP 200m A~ 20  
20 200m 200 750 1000 200 V~  
A=

4CYL  
6CYL  
8CYL  
8CYL  
6CYL  
4CYL

4CYL  
6CYL  
8CYL

20A  
FUSED  
MAX 10SEC  
EACH 15MIN  
MAX  
500mA  
FUSED





APO  
0.340  
kΩ

AUTO POWER OFF

SELECT/HOLD/\*

NPN PNP EBC E

Ω 2M 200K 20K 2K 200  
20M 20mF OFF hFE Hz DUTY  
4CYL 6CYL 8CYL 8CYL 6CYL 4CYL  
°C/°F TEMP 200m A~ 20 200m 200 750 1000 V~  
A~ 20 200m 200 750 1000 V~


TRIPLE RMS

20A

FUSED  
MAX 10SEC  
EACH 15MIN

MAX  
100mA  
FUSED

750V~  
750V~



APO  
0.354  
kΩ

AUTO POWER OFF

SELECT/HOLD/\* NPN PNP EBC E

Ω 20M 20mF OFF hFE Hz DUTY 4CYL 6CYL 8CYL 8CYL 6CYL 4CYL

°C/°F TEMP 200m A~ 20 20 200m 200 750 1000 V~

20A FUSED MAX 10SEC EACH 15MIN  
TRIP RMS  
MAX 10mA FUSED  
CO

ANDINA MOTOR'S, C.A.

SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2894

Página 1 de 1

Fecha: 28/12/2023

Hora: 11:58 am

NUMA ANTONIO BOSCAN

Procedencia: Garantía Planta

Emisión: 28/12/2023 11:56:08

Prometido: 27/12/2023 19:00:00

Cliente: VINCENZO CALICCHIO SANTORO Ced/Rif: V-14334578

Tifs: MOV (0414) 5192539

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE4PD914085 Motor: N3CT515316 Placa: AC274FL

Kmts.: 15 Fecha Venta: 26/12/2023 Color: BLANCO Año: 2023

Asesor: NUMA ANTONIO BOSCAN RONDÓN

Tifs:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Garantía Planta</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	B3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS 15	4,00
<b>Mano de Obra</b>			
MO	CS1501090	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIAS	0,40
MO	CS1501094	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO	0,30

Percepción del Cliente

VEHICULO PRESENTA PERDIDA DE FUERZA FALLA EN MINIMO



TECNICO: Raúl Contreras

FIRMA: \_\_\_\_\_

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente