

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4 Año: 2023

Placa: A05BE3J Carrocería: LSCBBZ2T0PG727502

| Tipo  | No. Doc       | Estado  | Apertura   | Cierre     | Kms    | Asesor  |
|---|---------------|---|------------|------------|--------|---|
| MECANICA  | 4704          | OK  | 28/12/2023 |            | 17,240 | WILGOSDELINA SÁNCHEZ                          |
| Requer.: CLIENTE INDICA LUZ DE 4X4 ENCENDIDA, NO APLICA 4X4   |               |   |            |            |        | Correc.: 0.00                                 |
| MECANICA  | 4435          | OK  | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 13,000 | MONICA GUTIERREZ                              |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   |               |   |            |            |        | Correc.:                                      |
| REP   | F3000415      | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70    |            |            | 1.00   | Cliente                                       |
| REP   | F3000472      | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F    |            |            | 1.00   | Cliente                                       |
| REP   | F1012100RAA   | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70                  |            |            | 1.00   | Cliente                                       |
| REP   | 8119030-BU02  | FILTRO AIRE A/C CHANGAN F70                   |            |            | 1.00   | Cliente                                       |
| REP   | F1109108-BU01 | FILTRO DE AIRE DE MOTOR CHANGAN F70           |            |            | 1.00   | Cliente                                       |
| REP   | FL-ACE-000019 | ACEITE 10W30 SEMI SINTETIICO WOLF             |            |            | 6.00   | Cliente                                       |
| MO  | 02            | INSPECCION TECNICA POR KM                     |            |            | 0.67   | Cliente<br>ROGER ANGULO                       |
| MO  | 06            | REEMPLAZO FILTRO AIRE MOTOR Y FILTRO AIRE     |            |            | 0.30   | Cliente<br>GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII       |
| MO  | 17            | MANTENIMIENTO VALVULA PCV                     |            |            | 1.00   | Cliente<br>GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII       |
| MO  | 001           | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE         |            |            | 2.48   | Cliente<br>GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII       |
| MO  | 0021          | CONSUMIBLES                                   |            |            | 0.25   | Cliente<br>OFICINA MEC.                       |
| MECANICA  | 3790          | OK  | 24/08/2023 | 28/08/2023 | 6,195  | WILGOSDELINA SÁNCHEZ                          |
| Requer.: VERIFICACION DE PAR DE APRIETE (TORQUE) DE TORNILLOS DE FIJACION DE CAJA CARGA SEGUN BOLETIN BO-003-2023 |               |   |            |            |        | Correc.:                                      |
| MO  | 008           | VERIFICACION DE PAR DE APRETE BOLETIN SERV (f |            |            | 2.00   | Garantía Planta<br>HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC |
| MECANICA  | 3786          | OK  | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 6,195  | MICHEL RODRIGUEZ                              |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE   |               |   |            |            |        | Correc.:                                      |
| REP   | F1012100RAA   | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70                  |            |            | 1.00   | Cliente                                       |
| REP   | FL-ACE-000019 | ACEITE 10W30 SEMI SINTETIICO WOLF             |            |            | 6.00   | Cliente                                       |
| MO  | 02            | INSPECCION TECNICA POR KM                     |            |            | 0.67   | Cliente<br>ROGER ANGULO                       |
| MO  | 001           | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE         |            |            | 2.48   | Cliente<br>HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC         |
| MO  | 0021          | CONSUMIBLES                                   |            |            | 0.25   | Cliente<br>OFICINA MEC.                       |
| MECANICA  | 3553          | OK  | 27/07/2023 | 16/08/2023 | 4,262  | WILGOSDELINA SÁNCHEZ                          |
| Requer.: CLIENTE INDICA BOTE DE ACEITE POR DEBAJO , SE PRESUME SEA DE LA VALVULA DE PRESION DE ACEITE             |               |   |            |            |        | Correc.:                                      |
| REP   | 3611070RAA    | VALVULA PRESION DE ACEITE CHANGAN F70         |            |            | 1.00   | Garantía Planta                               |
| REP   | FL-ACE-000019 | ACEITE 10W30 SEMI SINTETIICO WOLF             |            |            | 1.00   | Garantía Planta                               |
| MO  | 106           | REEMPL. VALVULA PRESION DE ACEITE (GARANTIA)  |            |            | 0.30   | Garantía Planta<br>CRISTIAN FLORES            |