

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A00BE9J Carrocería: LSCBBZ2T2PG612030

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3640	OK	11/01/2024		3.856	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: UNIDAD PRESENTA FALLA CON EL 4X4 LUZ ES INTERMITENTE EN MOMENTOS Y OTRAS VECES QUEDA FIJA						
REP	1807110-BU03	CONTROLADOR TRANSFER CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
MO	P20104014	CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE TRACCIÓN EN LAS		0,50	Garantía Planta	FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MECANICA	3639	OK	11/01/2024		3.856	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: TORQUE DE CAJON CAMPAÑA						
MO	60001	VERIFICACION DE PAR DE APRIETE			2,00	Garantía Planta FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MECANICA	3638	OK	11/01/2024	12/01/2024	3.856	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REEMPLAZO DE PARABRISA VERIFICAR 4X4 , LUZ EN EL TABLERO ES INTERMITENTE						
MO	0155-1	INSTALACION DE PARABRISAS DELANTERO			7,00	Cliente MARIO TORRES
MECANICA	2961	OK	26/09/2023	26/09/2023	1.497	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO						
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO			6,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	CAMBIO001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO			5,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MECANICA	2953	OK	26/09/2023	26/10/2023	1.497	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA BOTE DE ACEITE CLIENTE INDICA VIDEO DONDE MUESTRA QUE LA CAPSULA DE PRESION DE ACEITE SE ENCUENTRA CON BOTE						
REVISION GENERAL						
REP	3611070RAA	VALVULA PRESION DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
MO	P20101139	ALARMA DE BAJA PRESION DE ACEITE			0,30	Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MECANICA	2735	OK	31/08/2023	31/08/2023	1.185	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 1,000 KM						
MO	0005	REVISION DE LOS 1.000 KMS			1,00	Exonerado GERARDO JAVIER ORTEGA