

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2958

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 29/01/2024 10:16:07 Prometido : 29/01/2024 19:00:00

Cliente : CESAR ALI FERNANDEZ BOSCAN Ced/Rif : V-4328320 Tifs.: MOV (0414) 7525654 ,OFI (0275) 5550872

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T3NG602202 Motor: 15-36031400 Placa: A98EE6G

Kmts.: 57168 Fecha Venta: 10/06/2022 Color: BLANCO Año: 2022


Asesor : NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1,00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
REP	3541100RAA	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1,00
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL F70	1,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) F70	1,00
REP	1005021ANA	CIGUEÑAL DE MOTOR CHANGAN F70	1,00
REP	1005260RAA	ENSAMBLE CENTRAL DE BANCADA F70	3,00
REP	1002033RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR (0.20)	4,00
Mano de Obra			
MO	MO0044	REPARACION DE MOTOR	40,00

Percepción del Cliente

REV RUIDO AL ACELERAR / REV TREN DELANTERO TORNILLO DE MESETA INFERIOR LADO IZQ ESTA AISLADO / REV BOTE DE ACEITE POR EL LADO DEL TURBO / REV CONSUMO DE ACEITE



TECNICO: Douglas Ascencio
FIRMA: [Firma]

[Firma]
Asesor de Servicio o Garantía

[Firma]
Aprobado por el cliente



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa A98EE6G	N° Póliza	Fecha Vta 20221006-10	Nombre del Cliente CESAR FERNANDEZ	N° Cédula Identidad - RIF V-4-328-320	Nro. 500000002539
Modelo Vehículo F704X4	Año del Modelo 2022	Fecha Creación 2024-01-29	Kilometraje 57168	Dirección RC240223RMR62574	Nro. De Autorización RC240223RMR62574
VIN - Serial Completo LSCBBZ2T3NG602202	Fecha de Salida 2024-02-23	Ciudad S/D	Estado	Teléfonos 0414-7525654	Fecha Autorización 2024-02-23
Concesionario ANDINA MOTORS CA		Código CHAM006	Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad S/D

Descripción de la Falla

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1005100RAA	10404	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGÜENAL F70	1.00	189.00	189.00
2	1011100RAA	9206	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	64.00	64.00
3	1004018ANA	9206	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.00	40.00
4	1004060ANA	9206	R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	44.00	176.00
5	1002044RAAA	9206	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	34.00	136.00
6	1000000RAA	9207	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
7	3541100RAA	9206	R	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1.00	160.00	160.00
8	F1012100RAA	9777	R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	07.00	07.00
9	J1005201RAA	9207	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	33.00	33.00
10	P201005-0101	9206	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
11	1005021ANA	8968	R	CIGÜENAL DE MOTOR CHANGAN F70	1.00	682.00	682.00
12	1005260RAA	8967	R	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00	79.00	237.00
13	1002033RAA	9206	R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	08.00	32.00
14	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
15	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
16	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
17	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
18	P20101016		M	CIGÜENAL	7.70	15.00	115.50
19	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
20	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
21	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
22	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
23	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
24	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VALVULAS	0.70	15.00	10.50
SUMATORIA TOTAL							2.656.00

<p>SRG</p> <p>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. <p>Aceptado: </p> <p>Gerente de Servicio 2024-01-29</p>	<p>500000002539</p> <p>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION</p> <p>CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO</p> <p>Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p>ACEPTADO Y FIRMADO: </p> <p>FECHA DE SALIDA: _____</p>	<p>Total Mano de Obra 600.00</p> <p>Total Repuestos 2,056.00</p> <p>Total Otros Gastos 00.00</p> <p>Sub-Total 2,656.00</p> <p>Impuesto 424.96</p> <p>Total General 3,080.96</p>
--	---	---

Tasa: 361518

= 96.019.21



ANDINA

MOTOR'S, C. A.
RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE
Nº. DE CONTROL

00-006265

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

FACTURA Nro. 0000005859

SERV. | CHANGAN

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 01/03/2024

Vencimiento: 01/03/2024

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARÍSTIDES BASTIDAS, YARACUAY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 , MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	217.102,38	217.102,38
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1,00	1.216,51	1.216,51
MO	Mano de Obra	1,00	87.631,96	87.631,96

Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,1518 según la tasa del BCV al 01-03-2024, PROV Nro. 0071

Subtotal USD:	8.462,95	Subtotal BS:	305.950,85
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	8.462,95	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	305.950,85
IVA 16,00% USD:	1.354,07	IVA 16,00% BS:	48.952,14
Total Neto Factura USD:	9.817,02	Total Neto Factura BS:	354.902,99
Base Imponible IGTF (3%) USD:	0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00
IGTF 3% USD:	0,00	IGTF 3% BS:	0,00
Monto Total a Pagar USD:	9.817,02	Monto Total a Pagar BS:	354.902,99

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS BS CON 99/100 CENTIMOS



SRG 5000000 2539, SRG 5000000 2540, SRG 5000000 2545, SRG 50000002546, SRG 5000000 2547

Empresa

Cliente

GRAFIFORMAS BENCARDINO C.A. RIF. J-31531235-2 - Av. Bolívar Local Nro. 5-123 Sector Sur América - El Vigía - Edo. Mérida
Telf.: (0275) 881.43.63 Providencia No. Seniat 05/01203 del 26/10/2011 - REGIÓN LOS ANDES

FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL Nº 00-005651 HASTA EL Nº 00-006650 - Fecha de Emisión 23-11-2023

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL