

UK



# SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



<b>Placa</b> A06AM4U	<b>N° Poliza</b> 20212904-29	<b>Nombre del Cliente</b> ASOPRODUCTOS PORTUGUESA, S.A	<b>N° Cédula Identidad - RIF</b> J402557108	<b>Nro.</b> 500000002546
<b>Modelo Vehículo</b> F704X2	<b>Año del Modelo</b> 2021	<b>Kilometraje</b> 92916	<b>Dirección</b> RC240226RMRC62582	<b>Nro. De Autorización</b>
<b>VIN - Serial Completo</b> LSCBBZ77MG696292	<b>Fecha Creación</b> 2024-01-30	<b>Estado</b>	<b>Teléfonos</b> 04143553525	<b>Fecha Autorización</b> 2024-02-26
<b>Concesionario</b> ANDINA MOTORS CA	<b>Fecha de Salida</b> 2024-02-26	<b>Código</b> CHAM006	<b>Código (s) Técnico (s)</b>	<b>Ciudad</b>

SE REALIZA LA MEDICION DE LA COMPRESION Y SE OBTIENE CIL1:120 CIL2:100 CIL3:140 CIL4:160 DEBIDO A LA BAJA COMPRESION AMERITA DESMONTAR EL MOTOR PARA EVALUAR DAÑOS INTERNOS

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1011100PAA	10636	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	64.00	64.00
2	1005100RAA	10636	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1.00	189.00	189.00
3	1000000RAA	10636	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
4	1002011RAAA	10636	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	34.00	136.00
5	1004018ANA	10636	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.00	40.00
6	3541100RAA	9860	R	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1.00	160.00	160.00
7	J1005201RAA	10636	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	33.00	33.00
8	PJ201005-0101	10636	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
9	1004060ANA	9860	R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	44.00	176.00
10	1002033RAA	9860	R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	08.00	32.00
11	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
12	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
13	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
14	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
15	P20101016		M	CIGUENAL	7.70	15.00	115.50
16	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
17	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
18	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
19	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
20	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
21	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
<b>SUMATORIA TOTAL</b>						<b>1,730.00</b>	<b>1,730.00</b>

<b>SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:</b> * Para elegir las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si tuere necesario. Aceptado:	<b>500000002546</b>	<b>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</b> <b>CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO</b> Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantía para tal fin.	<b>Total Mano de Obra</b> 600.00 <b>Total Repuestos</b> 1,130.00 <b>Total Otros Gastos</b> 00.00 <b>Sub-Total</b> 1,730.00 <b>Impuesto</b> 276.80 <b>Total General</b> 2,006.80
<b>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</b> Gerente de Servicio Gte. de Administración	<b>Gerente Repuestos</b> 2024-01-30 <b>Fecha de Registro en el Sistema</b>	<b>ACEPTADO Y FIRMADO:</b> <b>FECHA DE SALIDA:</b>	<b>ANDINA</b> MOTORS CA RIF J 500843577

70036.1513  
= 620000000000



Orden de Servicio Nro. S1 - 3005

Procedencia: Garantía Planta

Emisión: 30/01/2024 12:23:15

Prometido: 30/01/2024 19:00:00

Cliente: ASOPRODUCTOS PORTUGUESA, S.A Ced/Rif: J-40255710-8

Tifs.: OFI (0000) 0000000 ,MOV (0000) 0000000

Modelo: F70 4X2 - KAICENE F70 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T7MG696292 Placa: A06AW4U

Kmts.: 92916 Fecha Venta: 07/04/2022 Color: BLANCO Año: 2021



Asesor: NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b><u>Garantía Planta</u></b>			
<b><u>Repuestos</u></b>			
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00
REP	3541100RAA	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL F70	1,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) F70	1,00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4,00
REP	1002033RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR (0.20)	4,00
<b><u>Mano de Obra</u></b>			
MO	MO0044	REPARACION DE MOTOR	40,00

**Percepción del Cliente**

REVISAR CUESTA PARA ENCENDER Y CONSUMO DE ACEITE, PERDIDA DE FUERZA



TECNICO: WILMER RODRIGUEZ

FIRMA: [Signature]

[Signature]  
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]  
Aprobado por el cliente





# ANDINA

MOTOR'S, C. A.  
RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE  
Nº. DE CONTROL

00-006265

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida  
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

FACTURA Nro. 0000005859

SERV. | CHANGAN

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 01/03/2024

Vencimiento: 01/03/2024

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARÍSTIDES BASTIDAS, YARACUY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 , MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	217.102,38	217.102,38
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1,00	1.216,51	1.216,51
MO	Mano de Obra	1,00	87.631,96	87.631,96

Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,1518 según la tasa del BCV al 01-03-2024, PROV Nro. 0071

Subtotal USD:	8.462,95	Subtotal BS:	305.950,85
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	8.462,95	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	305.950,85
IVA 16,00% USD:	1.354,07	IVA 16,00% BS:	48.952,14
Total Neto Factura USD:	9.817,02	Total Neto Factura BS:	354.902,99
Base Imponible IGTF (3%) USD:	0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00
IGTF 3% USD:	0,00	IGTF 3% BS:	0,00
Monto Total a Pagar USD:	9.817,02	Monto Total a Pagar BS:	354.902,99

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS BS CON 99/100 CENTIMOS



SRG 5000000 2539, SRG 5000000 2540, SRG 5000000 2545, SRG 50000002546, SRG 5000000 2547

Empresa

Cliente

GRAFIFORMAS BENCARDINO C.A. RIF. J-31531235-2 - Av. Bolívar Local Nro. 5-123 Sector Sur América - El Vigía - Edo. Mérida  
Telf.: (0275) 881.43.63 Providencia No. Seniat 05/01203 del 26/10/2011 - REGIÓN LOS ANDES

FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL Nº 00-005651 HASTA EL Nº 00-006650 - Fecha de Emisión 23-11-2023

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL