

VERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5093

Emisión : 20/02/2024 11:37:59 Prometido : 20/02/2024 19:37:55

Procedencia : Cliente

Cliente : LUIS ALEXANDER VASQUEZ ZAVARCE Ced/Rif : V-14709714

Modelo : HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Fabricación: LSCBBZ2T5PG728502 Carrocería: LSCBBZ2T5PG728502 Motor: 15-38040622 Placa: A53CS0D

Kmts.: 1261 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T5PG728502


Asesor : GABRIELA CAMPOS

Tlfs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Cliente</u>			
T.O.T.			
TOT	TOT BALANCEO DINAMICA	BALANCEO DINAMICA	1.00

Percepción del Cliente

CLIENTE COMUNICA QUE VEHICULO PRESENTA VIBRACION EN 80 Y 100 KMS, COMENTA QUE DESDE QUE LE ENTREGARON LA CAMIONETA SE SIENTE LA VIBRAICON



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00

OBSERVACIONES: GARANTIA BALANCEO

*Gabriela Campos*  
Asesor de Servicio o Garantía

*[Signature]*  
Aprobado por el cliente