

CHONGQING CARS, C.A.

RIF J-501334099

📍 Calle 20 entre Av. 15 y 15A-1 Local Millennium
Sector Canchancha, Maracaibo Edo. Zulia Zona Postal 4001

✉ Chongqingcars@gmail.com

☎ 0261-4157318 / 19
Atención al Cliente 0424-6584137

FORMA LIBRE Nro. DE CONTROL **00 — 000996**

SERVICIO

FACTURA Nro. 878

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 23/11/2022

Vencimiento: 23/12/2022

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS
.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	12.794,82	12.794,82
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1,00	430,51	430,51
MO	Mano de Obra	1,00	5.993,19	5.993,19


Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 9,9887 según la tasa del BCV al 23-11-2022, PROV Nro. 0071

Subtotal USD:	1.924,03	Subtotal BS:	19.218,52
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	1.924,03	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	19.218,52
IVA 16,00% USD:	307,84	IVA 16,00% BS:	3.074,96

Total Neto Factura USD: 2.231,87 Total Neto Factura BS: 22.293,48

Son : VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES BS CON 48/100 CENTIMOS

FACTURA DE RECLAMO DE GARANTIA SRG 500000000294 (O/S 943) SEGUN APROBACION DC221121CRMTRV0296



Empresa

CHONGQING CARS, C.A.
RIF J-501334099

Cliente

Litografía y Tipografía Pulgar S.R.L. Rif: J-30337388-7 Calle 88 Con Av. 7A Casa No 04-101 Sector Bella Vista Maracaibo Edo Zulia N° Providencia: Seniat /04/00524 de fecha 12/03/2008
Región Zuliana Identificador de Control N° 00-000001 hasta el 00-001000 Fecha de Elaboración: 30/08/2021

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURAS NOTA: ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Original



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
A69AZ7N	20212311-23	2021-09-29	VENEZOLANA DISTRIBUIDORA 2017. C.A.	J-411003611	500000000294
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2022	2022-09-29	56103	CARRERA 28 ENTRE CALLE 10 Y 11 LOCAL IRO 10-72 SECTOR BARBARIDA BARQUISIMETO, ESTADO LARA	DC221121CRM/TV/29SF
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2TXMG697341	2022-11-21	-	-	04245322639	2022-11-21
Concesionario	Código	Código (s) Técnico (s)			
CHONGQING CARS CA	CHCH010				
Descripción de la Falla					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1300156		C	ACEITE DE MOTOR	7.00	10.00	70.00
2	1002011RAAA	FACTURA Nº 5061	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	55.00	220.00
3	1004018ANA	FACTURA Nº 5055	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	9.00	06.00	48.00
4	J1005201RAA	FACTURA Nº 5055	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRALFRONTAL CHANGAN	1.00	70.00	70.00
5	1005250RAA	FACTURA Nº 5055	R	EMSABLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00	98.00	294.00
6	1011100RAA	FACTURA Nº 5055	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	38.00	38.00
7	10513RAA	FACTURA Nº 5055	R	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70	1.00	35.00	35.00
8	1005100RAA	FACTURA Nº 5055	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGÜENAL F70	1.00	90.00	90.00
9	PJ201005-0101	FACTURA Nº 5055	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	152.00	152.00
10	1000000RAA	FACTURA Nº 5055	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	200.00	200.00
11	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN CIGÜENAL	7.70	15.00	115.50
12	P20101016		M		7.70	15.00	115.50
13	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
14	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
15	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VALVULAS	2.70	15.00	40.50
16	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
17	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
18	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
19	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
20	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	6.00
21	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
22	1300002		T	SERVICIO TAPA COMPRESION	1.00	43.10	43.10
23	1300156		C	SILICON	1.00	01.72	01.72
24	1300156		C	REFRIGERANTE	1.00	06.21	06.21
25	51342	FACT Nº 3643	R	FILTRO DE ACEITE WIX CHANGAN F70	1.00	06.00	06.00
SUMATORIA TOTAL							1,934.03

SRG 560040000294

AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado: *[Firma]* Fecha de Registro en el Sistema: 2022-05-29

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:
 Gerente de Servicio: *[Firma]*
 Gerente de Administración: *[Firma]*
 Fecha de Registro en el Sistema: 2022-05-29

LEMAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o materiales según lo establecido en la Política de Garantía para tal fin.
 Firmado: *[Firma]*
 FECHA DE SALIDA: 2022-05-29

Total Mano de Obra: 600.00
 Total Repuestos: 1,203.00
 Total Otros Gastos: 121.03
 Sub-Total: 1,924.03
 Impuesto: 307.84
 Total General: 2,231.87

CHONGQING CARS CA
 RIF J-501334099