

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3115

Página 1 de 1

Fecha: 04/03/2024

Hora: 04:52 pm

ARIANNIS YERAIDA ALI

Procedencia : Cliente

Emisión : 04/03/2024 09:04:41 Prometido : 04/03/2024 17:00:00

Cliente : SARA GUERRERO DE GARCIA Ced/Rif : V-4629797

Tifs.: MOV (0424) 7758672

Modelo : CS15 - CS15

Carrocería: LS5A3DSE1PD911210 Motor: N3CV514256 Placa: AB459UR

Kmts.: 26 Fecha Venta: 01/03/2024 Color: ROJO Año: 2023

Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	B3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS 15	4.00

Percepción del Cliente

VEHICULO PRESENTA PERDIDA DE FUERZA.
VEHICULO PRESENTA FALLA EN MINIMO



finix HOT 20 PLAY

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente