

INVERSIONES INTER MUNDIAL 2020, C.A.
SERVICIOS

J-50068353-7
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 05/03/2024
Hora : 04:28 pm
REBECAANZOLA

Orden de Servicio Nro. S1 - 1212

Procedencia : Cliente Emisión : 26/02/2024 14:22:03 Prometido : 26/02/2024 22:21:55

Cliente : JOSE ALEJANDRO GIMENEZ PEREZ Ced/Rif : V-25506478-5

Tifs.:

Modelo : HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Fabricación: LSCBBZ2T8PG727635 Carrocería: LSCBBZ2T8PG727635 Motor: 15-37051506 Placa: A19BA7N

Kmts.: 5462 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T8PG727635


Asesor : REBECA.ANZOLA

Tifs.: OFI (0251) 7110198

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	1014200ANA	VALVULA PCV CHANGAN F70	1.00
REP	FOTON/GL-5	ACEITE 80W/90	1.00
Mano de Obra			
MO	0034	REEMPLAZO VALVULA PCV	1.00

Percepción del Cliente -

EL CLIENTE MENCIONA QUE LA UNIDAD TIENE UN BOTE DE ACEITE POR EL DIFERENCIAL DELANTERO,



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	1.00
ALFOMBRAS	Bueno	1.00
ENCEDEDOR	Bueno	1.00
EXTINGUIDOR	Bueno	1.00
GATO	Bueno	1.00
HERRAMIENTAS	Bueno	1.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	1.00

TECNICO FERNANDO OVIEDO

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente