





L S5A3DSEXPD911979

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AD315BF

BOLIVAR

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

Página 1 de 1

Fecha: 12/03/2024

Hora: 09:32 am

ARIANNIS YERAIDA ALE

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3139

Procedencia: Garantia Planta Emisión: 11/03/2024 10:02:41 Prometido: 11/03/2024 14:00:00

Cliente: CRUZ CARMELO CARABALLO FRONTADO Ced/Rif: V-5879175

Tlf.: MOV (0424) 8564926

Modelo: CS15 - CS15

Carrocería: LS5A3DSEXP911979 Motor: P3CV503408 Placa: AD315BF

Kmts.: 4862 Fecha Venta: 07/12/2023 Color: BLANCO Año: 2023

Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tlf.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------


Garantía Planta

Repuestos

REP	B3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS 15	4.00
-----	--------------	----------------------	------

Percepción del Cliente -

VEHICULO AL PASAR POR UNA PENDIENTE NO AVANZA Y PISTONEA



R . RAYADO



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente







