



INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A. J500437005  
Domicilio Fiscal: Av. Bracamonte, entre Avenida Libertador y  
Avenida Venezuela, Local NRO. 5/N, Zona Este Barquisimeto,  
Lara, Zona Postal 3001  
+58 (424) 532.1072  
inversionesmultinacional@gmail.com

Nº:

**FORMA LIBRE**

SERVICIOS

FACTURA Nro. 0000010176

Condición de Pago: Contado

Emisión: 11/04/2024

Vencimiento: 11/04/2024

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53.PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS  
PIEDRAS,YARITAGUA, EDO.YARACUAY, ZIP3201.

Teléfonos: MOV (0424) 5814147

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
MO	Mano de Obra	1.00	2,084.44	2,084.44
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36.1883 según la tasa del BCV al 11-04-2024, PROV Nro. 0071				
	Subtotal USD:	57.60	Subtotal BS:	2,084.44
	Monto Exento USD:	0.00	Monto Exento BS:	0.00
	Base Imponible IVA (16.00%) USD:	57.60	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	2,084.44
	IVA 16.00% USD:	9.22	IVA 16.00% BS:	333.51
	Total Neto Factura USD:	66.82	Total Neto Factura BS:	2,417.95
	Base Imponible IGTF (3%) USD:	0.00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0.00
	IGTF 3% USD:	0.00	IGTF 3% BS:	0.00
	Monto Total a Pagar USD:	66.82	Monto Total a Pagar BS:	2,417.95

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE BS CON 95/100 CENTIMOS

INVERSIONES  
MULTINACIONAL, C.A.  
R.F.: J-500437005

SRG 2642 / SRG 2645 REEMPLAZO DE ALTERNADOR.

Empresa

Cliente

Nº DE CONTROL

00 - 010826

# CHANGAN AUTO

## SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
3CR	2024803-08	NELSON JOSE VEGAS PRIMERA	V-07357663-2	500000002642
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
/INAT	2023	344	CR 30 ENTRE CALLES 34 Y 35 CASA 34-43 SECTOR CENTRO	DC24041GMRC12542
- Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Fecha Autorización
A2ASE9PD914051	2024-04-10	-	Telfonos	2024-04-10
A2ASE9PD914051	-	-	Código	Ciudad
Insesionario	-	-	Código (s) Técnico (s)	-
VERSIONES MULTINACIONAL C.A	-	-	CHIM001	-

Descripción de la Falla  
CAMPANA SUSTITUCION DE ALTERNADOR MODELO ALSVIN SEGUN BOLETIN BO-001-2024

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51101159	M	M	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1.20	24.00	28.80
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>28.80</b>

**SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:** 500000002642

• Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.  
• Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesaria.

Aceptado: FRANCIS ALTOBRADAS DEL ROSARIO Gerente Repuestos

Gerente de Servicio: W. GONZALEZ Gerente de Administración

Fecha de Registro en el Sistema: 2024-04-09

**LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION**

**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**  
Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

**ACEPTADO Y FIRMADO:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE SALIDA:** \_\_\_\_\_

Total Mano de Obra	28.80
Total Repuestos	00.00
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	28.80
Impuesto	04.61
<b>Total General</b>	<b>33.41</b>

INVERSIONES  
MULTINACIONAL, C.A.  
RIF: J-50000000  
SERVICIO