

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION
Orden de Servicio Nro. S1 - 3143

Página 1 de 1
Fecha: 11/04/2024
Hora: 08:54 am
KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia : Cliente

Emisión : 20/10/2023 16:36:51 Prometido : 20/10/2023 23:59:59

Cliente : VITO PESOLE OBERTO Ced/Rif : V-26053859

Tifs.: MOV (0414) 9686330

Modelo : CS15 - CAMIONETA SPORT WAGON, A/A 5 PUESTOS, MOTOR 4 CILINDROS

Carrocería: LS5A3DSE5PD911193 Motor: N3CV514176 Placa: AB469UR


Kmts.: 1766 Fecha Venta: 25/07/2023 Color: NEGRO Año: 2023 Chasis: LS5A3DSE5PD911193

Asesor : KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	3600010-BE105	CONJUNTO DE ECU CS15	1,00
Mano de Obra			
MO	CS1501099	MONTAJE DE LA UNIDAD DE CONTROL	0,40

Percepción del Cliente

ECU DAÑADA



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente