

SERVICIO

FACTURA Nro. 3611

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 10/05/2024

Vencimiento: 09/06/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1.00	39,806.13	39,806.13
MO	Mano de Obra	1.00	10,975.95	10,975.95
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36.5865 según la tasa del BCV al 10-05-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		1,388.00	Subtotal BS:	50,782.08
Monto Exento USD:		0.00	Monto Exento BS:	0.00
Base Imponible IVA (16.00%) USD:		1,388.00	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	50,782.08
IVA 16.00% USD:		222.08	IVA 16.00% BS:	8,125.13
Total Neto Factura USD:		1,610.08	Total Neto Factura BS:	58,907.21

Son : CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE BS CON 21/100 CENTIMOS

FACTURA DE RECLAMO DE GARANTIA SRG 500000002727 (O/S 4110) SEGUN AUTORIZACION RC240508RMRV02773

Empresa

CHONGQING CARS, C.A.
RIF J-501334099

Cliente

Chongqing cars ca
J-50133409-9



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
A79BD1J		20212307-23	AVENRUT CA	J07007122-2	50000002727
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X2	2021	2024-04-15	86775	MARACAIBO	RC240508RMRV02773
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBZ2T1MG696904	2024-05-09	S/D		04246584137	2024-05-08
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
CHONGQING CARS CA			CHCH010		S/D
Descripción de la Falla					
SE DEBE DESMONTAR MOTOR PARA DIAGNOSTICAR Y REPARAR					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1004018ANA	FACTURA ° 00000011321	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.00	40.00
2	1005250RAA	FACTURA ° 00000011321	R	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00	113.00	339.00
3	1011100RAA	FACTURA ° 00000011321	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	64.00	64.00
4	J1005201RAA	FACTURA ° 00000011321	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	33.00	33.00
5	1000000RAA	FACTURA ° 00000011321	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
6	1004060ANA	FACTURA ° 00000010475	R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	44.00	176.00
7	PJ201005-0101	FACTURA ° 00000011321	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
8	1002011RAAA	FACTURA ° 000000011321	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	34.00	136.00
9	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
10	P20101016		M	CIGÜEÑAL	7.70	15.00	115.50
11	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
12	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
13	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
SUMATORIA TOTAL					0.80	15.00	1,388.00

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones/arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio _____ Gerente de Registro _____ Fecha de Registro en el Sistema _____	50000002727 LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 300.00 Total Repuestos 1,088.00 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 1,388.00 Impuesto 222.08 Total General 1,610.08
--	--	--

CHONGQING CARS, C.A.
RIF J-501334099