

Imprimir X Cerrar

## RE: SOLICITUD REEMPLAZO DE SWITCH DE REVERSA

Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

Lun 13 May 2024 4:05 PM

Para: Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

CC: Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Monica Gutierrez <servicios1@changanautobqto.com>

Buenas tardes ,

Se autoriza cargar en el Sran el reporte de falla por Especial debido a que a nivel de sistema se encuentran cargados los mantenimientos solo el ultimo se duplico a nivel de sistema.

Nota: es importante acotar que en el libro de mantenimientos deben ser llenado con mucho cuidado el libro de mantenimiento, debido a que también afecta la garantía de la unidad del cliente.

Atenta a sus comentarios!

<p><b>Morelba J. Crespo M.</b> Analista de Garantía</p> <p> CHANGAN AUTO  FOTON</p>	<p> +58 (412) 057.97.30</p> <p> analistagarantia2@apbgroup.net</p> <p> <a href="http://www.changanvzla.com">www.changanvzla.com</a> <a href="http://www.fotonvzla.com">www.fotonvzla.com</a></p>	
---	---	---

**De:** Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>

**Enviado:** lunes, 13 de mayo de 2024 3:26 p. m.

**Para:** Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

**Cc:** Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Monica Gutierrez <servicios1@changanautobqto.com>

**Asunto:** SOLICITUD REEMPLAZO DE SWITCH DE REVERSA

Buenas tardes.

Mediante el presente se solicita autorizacion para carga de reporte especial de switch de reversa de unidad Hunter. Debido que la unidad tiene duplicado un servicio de 45.711 v no permite cargar el caso en el sistema Sran ( la asesora de