

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5785

Página 1 de 1

Fecha: 14/05/2024

Hora: 03:06 pm

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia: Garantía Planta

Emisión: 14/05/2024 08:03:54

Prometido: 14/05/2024 16:03:50

Cliente: CENTRO MADERAS LARA, C.A Ced/Rif: J-29690684-0

Tifs.: OFI (0251) 4460993 ,MOV (0414) 3522433

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE9PD920660 Carrocería: LS5A2ASE9PD920660 Motor: P3CT500654 Placa: AB645XL

Kmts.: 15445 Fecha Venta: 07/10/2023 Color: PLATA Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE9PD920660

Asesor: WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Garantía Planta

Repuestos


REP	7900030-BSAM02	RADIO REPRODUCTOR CHANGAN ALSVIN	1.00
-----	----------------	----------------------------------	------

Mano de Obra

MO	0196	REEMPLAZO DE RADIO REPRODUCTOR ALSVIN (GARANTIA)	0.60
----	------	--	------

Percepción del Cliente

CLIENTE INDICA QUE AL ENCENDER LA LUZ DE CRUCE A LA DERECHA LA PANTALLA SE PONE NEGRA.



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00

LS5A2ASE9PD920660

OBSERVACIONES: GARANTIA RADIO REPRODUCTOR

Wilgosdelina
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
Aprobado por el cliente