

INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5  
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1  
Fecha: 17/05/2024  
Hora : 02:16 pm

Orden de Servicio Nro. S1 - 5825

GABRIELA CAMPOS

Procedencia : Cliente

Emisión : 16/05/2024 14:57:47 Prometido : 17/05/2024 00:00:00

Cliente : NATHALIE ROMAN MONTILLA Ced/Rif : V-16066437

Tífs.: MOV (0414) 5504205

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASEXPDP914124 Carrocería: LS5A2ASEXPDP914124 Motor: N3CT515292 Placa: AC284FL

Kmts.: 8923 Fecha Venta: 19/12/2023 Color: NEGRO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASEXPDP914124

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tífs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Cliente

Repuestos

REP	1104100-H06	RIEL DE COMBUSTIBLE ALSVIN	1,00
-----	-------------	----------------------------	------


Mano de Obra

MO	0155	REEMPLAZO DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE ALSVIN (GARANTIA)	0,80
----	------	--	------

Percepción del Cliente

CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO PRESENTA PERDIDA DE POTENCIA COMO SI FUERA LA PILA, Y CORCOVEA MUCHO

LS5A2ASEXPDP914124



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00

OBSERVACIONES:GARANTIA INYECTORES

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente